

# 燃气器具安装不当,这一户出事了

天然气爆炸波及5户邻居 共有3人受伤 其中一人中度烧伤

本报讯(记者 汪永森 文/图)昨日凌晨,香山路安泰新龙小区一居民家中天然气发生爆炸,多辆急救车辆到场进行救援。初步判断,是燃气器具安装使用不当引发燃气泄漏引起的爆炸。

## 凌晨3时许,爆炸声惊醒梦中人

昨日凌晨3时20分许,安泰新龙小区15号楼二单元四楼突发爆炸,破碎的窗体和玻璃伴着巨响向南侧草坪和14号楼前停车区域倾泻而下。随后消防及急救人员到达现场进行处置。

9时许,记者来到安泰新龙小区时,15号楼二单元和三单元楼前区域设置的警戒线仍未撤除,楼洞口不时可以看到民警进出的身影,楼后则可看到四楼窗户被炸飞后烟熏火燎的室内景象及空调室外机损坏的样子。



爆炸窗口



爆炸发生后,散落在外的物品



碎玻璃散落一地



楼下车辆受损

## 玻璃碎一地,楼下多辆汽车受损

“咚”的一声响,跟打雷一样,感觉整个楼都在晃。”业主们仍在15号楼下谈论着身边发生的爆炸事件,称多辆急救车到场,事发后楼内供电被切断,大家不得

不到楼下乘凉和等待。现场业主称,爆炸波及周边五六户业主的房屋,被炸碎的窗户和玻璃让楼下车辆损失严重。记者看到,停放在14号

楼北侧的10多辆汽车玻璃及车体出现受伤情况,这些车辆中有奥迪Q7、日产天籁及菲亚特、五菱等多个品牌和车型,受损部位集中在前后挡风玻璃及天窗部位。

## 系天然气爆炸,造成3人不同程度受伤

记者从相关部门了解到,爆炸是天然气引起的,事故过火面积约40平方米。发生爆炸的楼房为廉租房,两

梯六户。发生事故的楼层编号为127~132,受损最严重的是编号为128的住户,其余5户居民楼均遭不同程度损坏。

中午,记者从相关部门了解到,事故造成3人不同程度受伤,其中128号住户受伤人员为女性,中度烧伤。

## 爆炸原因初步查明,燃气器具安装使用不当

公安、消防、燃气等部门到达现场处置后,初步判断事故原因系用户燃气器具安装使用不当,燃气泄漏引发。

根据现场情况,该用户连接灶具的燃气防爆管一端,使用白色塑料收缩管(非燃气专用管)加长,并用透明胶带固定连接,白色塑料收缩管已经变形脱落。

一定要选择合格产品和有安装资质的单位进行安装维修,以保证燃气使用安全。与此同时,家中燃气使用完毕后,一定要及时关闭燃气阀门。

郑州华润燃气公司提醒广大燃气用户,燃气具使用

### 相关链接

## 家用天然气使用常识



1. 建议安装燃气泄漏报警器。天然气无色无味,不像煤气,天然气一旦泄漏,我们很难察觉,必须借助报警器监测家里的天然气是否泄漏,避免灾难发生。
2. 不要把天然气设备放置在卧室中,安装燃气设备的房间保持通风。另外,燃气管线不能走暗线,不然不利于维修。
3. 天然气使用完毕后,不仅要关闭灶台或供热开关,还要将天然气的总阀门关闭,以免燃气泄漏。
4. 天然气附近不要堆放易燃物品,禁止出现明火。
5. 外出和睡觉前检查燃气阀

- 门是否关严,开一部分窗户保持空气流通。如果是长时间外出,建议留一套家里钥匙给亲戚或信得过的人,一旦发生火灾等问题,也好方便消防员尽快入室救火。
6. 定期对橡胶管、阀门等关键位置进行简单的检查,比如用肥皂水看是否有漏气口(像以前补自行车内胎那样),及时发现可能存在的如胶皮管老化、阀门不紧等安全隐患。
7. 如果天然气设备发生故障,一定不要私自动手拆卸或修理,此时需要拨打燃气公司的报故障电话,请专业人员上门维修。