

# 郑州市城乡建设委员会重拳出击 一天3个问题工地被立案处罚

## 河南中凯建设工程有限公司等10个单位被曝光

秦岭路与西站路交叉口附近的龙栖尚都在建项目,因施工过程中存在较大安全隐患,郑州市城乡建设委员会两次要求其限期整改,均未达到要求,5月10日,检查组对施工方——河南省建设集团有限公司进行立案处罚。该单位将面临严厉的经济和行政处罚。检查组还对另外两个单位进行了立案处罚。

昨日,郑州市城乡建设委员会曝光了第二批存在安全隐患的问题工地。



昨日,郑州市城乡建设委员会对一周检查中存在的安全生产隐患的10个建筑工地进行公开曝光。

### 1 洲海晶华城三期30号商住楼

责任单位:河南中凯建设工程有限公司

隐患类型:1.现场围墙封闭不严,临街围墙无美化措施。2.现场材料堆放混乱。3.临边防护不到位。4.消防水源管径不标准。

隐患级别:一般

### 2 中原区小岗刘城中村改造项目E地块5、6号楼

责任单位:福建六建建设集团有限公司

隐患类型:1.加工区防护棚不规范。2.施工用电乱拉乱接,使用非标电源线。3.安全管理资料有缺项。

隐患级别:一般

### 3 鑫苑·现代城5~10地下室车库,幼儿园A、B、C

责任单位:中建六局建设工程有限公司

隐患类型:1.施工升降机无专职司机。2.临边防护不到位,电梯井口无防护。3.生活区卫生条件差,宿舍伙房二合一,缺少消防器材。4.在建主体内及地下室住人。5.安全警示牌悬挂不齐。6.坠落半径水平防护不到位。7.施工用电管理混乱。8.施工人员不戴安全帽,临边高空作业人员不佩戴安全带。

隐患级别:一般

### 4 黄河勘测规划设计有限公司博士后培训楼

责任单位:郑州市第二建筑工程有限责任公司

隐患类型:1.基坑防护栏杆未连续设置。2.临时用电不规范,个别设备无控制箱。

隐患级别:一般

### 5 天府小区1~4号楼及地下车库

责任单位:河南国基建设集团有限公司

隐患类型:1.施工现场消防措施不符合规定。2.个别临边、洞口防护不到位。3.悬挑架刚性拉结点少。4.临时用电不规范。5.特种作业人员未出示上岗证。

隐患级别:一般

### 6 吉祥街7号楼

责任单位:河南天河建设工程有限公司

隐患类型:1.外脚手架搭设不规范,拉结点少;2.个别临边、洞口、电梯井防护不到位;3.临时用电不规范;4.消防水源管径不标准。

隐患级别:一般

### 7 金融大厦

责任单位:河南科兴建设有限公司

隐患类型:1.施工临时用电设置不规范。2.主体内临边防护不到位。3.现场文明施工较差,材料堆放较乱。4.消防措施不到位,缺少消防器材。

隐患级别:一般

### 8 密码国际1、2、3号楼,4号(现8层)商铺

责任单位:中建二局二公司

隐患类型:1.现场临建不符合要求。2.木料堆放区缺少消防器材。3.人货电梯司机无证上岗,龙门架钢丝绳老化,存在断丝断股现象。4.主体内伙房宿舍二合一。5.现场积存大量建筑、生活垃圾。6.消防水源管径不标准。7.现场缺少安全通道,架体底层未全封闭。

隐患级别:较大

### 9 丹尼斯步行街G段

责任单位:林州建总建筑工程有限公司

隐患类型:1.脚手架搭设不符合标准。2.施工临时用电设置不规范。3.物料提升机未经检测投入使用。4.危险性较大分部分项工程未编制专项施工方案。5.施工现场安全防护不到位,缺少警示标志。6.现场文明施工较差,材料堆放较乱。7.缺少消防器材。

隐患级别:较大

### 10 陇海路与京广路交叉口积水区改造

责任单位:河南省建筑集团有限公司

隐患类型:1.沟槽开挖未放坡,未支护,未根据施工时间和季节特点采取相应的施工措施。2.施工现场用电未按规范设置,无保护零线。3.沟槽临边未防护。

隐患级别:较大

晚报记者 刘德华/文 廖谦/图

## 首批曝光的 28个工地整改完毕

5月6日本报刊登了4月29日至5月3日郑州市高层建筑消防大检查中存在消防隐患的首批28家施工企业名单,根据各检查组复查,存在消防隐患的28家施工单位能够按照检查组提出的整改要求迅速购置消防器材、悬挂禁烟标志、更换合格消防管道,严格执行动火审批制度,特殊工种岗位已做到持证上岗,建筑工人得到全面的消防安全教育。

5月10日,根据本报与郑州市城乡建设委员会的联动部署,记者对28家施工单位进行了抽检暗查。

10日一早,记者随机抽取了其中4个项目(荷塘月色经济适用房小区1、2号楼,河南省射击运动管理中心运动员接待楼,御鑫城8号楼,郑州热电厂危房改造1~5号楼及地库),进行了暗访。

### 第一站:郑州热电厂危房改造1~5号楼及地库

隐患类型:楼内设置工人宿舍,电线乱拉乱扯,施工现场缺少消防器材

责任单位:河南华盛建设集团有限公司

整改情况:楼内住宿人员已搬出,临时线路已拆除,木料堆放区已增加各类消防器材

### 第二站:河南省射击运动管理中心运动员接待楼

隐患类型:易燃物料区缺少消防器材

责任单位:郑州重阳建筑安装有限公司

整改情况:已配备齐全灭火器、消防铲、消防箱

### 第三站:荷塘月色经济适用房小区1、2号楼

隐患类型:消防用水管道不符标准

责任单位:郑州市第二建筑工程有限责任公司

整改情况:已更换标准消防用水管道并配备消防水带及灭火器

### 第四站:御鑫城8号楼

隐患类型:消防器材少,楼层消防水源管径细,不能满足消防需要

责任单位:平煤建工集团有限公司

整改情况:已更换标准消防用水管道并配备消防水带及灭火器



龙栖尚都在建楼房内有工人居住。



龙栖尚都工地上物品摆放杂乱,污水横流。

## 龙栖尚都在建工地安全隐患多多

5月10日下午2时,记者跟随郑州市城乡建设委员会检查组进入秦岭路上的龙栖尚都施工工地。

开发单位:河南益通置业有限公司

监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司

施工单位:河南省建设集团有限公司

由于施工方未按照要求对工地地面进行硬化,这里的场地一片泥泞。

在建的几座高层的防护网破损严重,看上去很不美观。

就在高层建筑的下方,堆积着成堆的生活垃圾。

在检查人员的指引下,记者注意到这里的外架防护塔架多处弯曲,安全隐患较大。

进入楼体,建筑物料胡乱地堆放在地面上。电线乱扯乱搭,宛如蜘蛛网。

在这里,灭火器、消防水管等消防设施很少见。

除此之外,检查人员还发现了一个重大隐患:这些在建工程里竟然有人居住、做饭。

检查完毕准备走出在建楼房时,碰到了几个酒后归来的工人。他们笑着说:“我们没多喝,4个人就喝了一斤酒。”

这里的情况让检查人员很是担忧:“在其他地方,我们都是找毛病。在这里,满眼都是问题,让你看了心里就发慌。”

检查人员表示,他们曾多次要求该工地整改,可直到现在仍未达标。根据规定,他们已对其进行立案,启动了处罚程序。

至于能罚多少,检查人员表示,按照此次检查依法从严从重的处罚原则,他们将对其作出顶格处罚,能罚10万绝不少罚一分。

检查组对另外两处工地也进行了立案处罚。林州九建承建的宇泰佳苑项目存在塔吊吊钩无保险卡,施工现场临时用电设置不合格、专用安全通道搭设不合格、外架剪刀等问题,因在整改期限内整改不到位,复查结果不合格,检查组决定对其进行立案处罚。

郑州市第一建筑工程集团有限公司承建的陇海路与京广路交叉口积水区改造工程,存在沟槽开挖未放坡、未支护、无上下通道、围挡设置不整齐、缺乏警示标志等问题,属于较大安全隐患,整改不到位,复查不合格,检查组决定对其进行立案处罚。

## 现场检查



龙栖尚都工地上垃圾成堆。