

# 郑事

## 市政府集中约谈 14家重大火灾隐患 单位负责人递交承诺书



昨日下午,市政府召开督促火灾隐患整改集中约谈会,集中约谈了金水区等六个县(市)区政府主要领导,市卫生和计划生育委员会负责人及银基商贸城、陈寨村等14处重大火灾隐患单位和区域的法定代表人及乡镇办、村委会负责人。省公安厅副厅长、副市长、市公安局局长沈庆怀出席会议。

约谈会上,金水区政府、市卫计委、火车站地一大道、经开

区九龙集贸市场法定代表人,金水区陈寨村、管城区南曹乡苏庄村安置点等单位负责人就重大火灾隐患整改进展情况以及下一步整改措施作了详细报告,市消防支队负责人对整改措施逐一进行点评,责成有关区域及单位抓紧修改完善火灾隐患整改方案,对整改标准、整改时限提出了具体的要求。会上,14家重大火灾隐患单位和区域的负责人向市政府递交整

改承诺书。

沈庆怀要求,各县(市、区)政府、各级行业部门和各类社会单位要始终秉持生命至上的理念,重点解决落实县(市、区)政府的属地责任,行业部门的监管责任及社会单位的主体责任;要正视安全与发展的关系;要下大力气整改火灾隐患,推行依法治理消防隐患、强化监管责任落实,确保郑州消防工作稳固向前推进。郑州晚报记者 汪永森

### 弓庄安置点 建在高压线下 房屋材料是易燃板材 一旦发生火灾将会“火烧连营”



昨日,由市政府应急办牵头、市消防支队等单位参与的消防安全隐患曝光行动对惠济区弓庄临时安置点进行检查,发现该安置点建于高压线下方,房屋所用建筑材料存在极大隐患,且缺少消防水源,消防通道、疏散通道被占压。郑州晚报记者 汪永森 实习生 赵艳丽 文/图

### 我市部分重大火灾隐患单位

投资管理  
有限公司  
郑州人和新天地

- (一)建筑抗御火灾能力方面存在一个问题:A区部分疏散通道设置卷帘门,违反《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定,一旦发生火灾,燃烧蔓延迅速,产生大量浓烟、剧毒气体,卷帘门设置在疏散通道上,人员无法有效疏散,易造成群死群伤。
- (二)现有消防设施存在两个问题:1.火灾报警系统长期处于故障状态,不能恢复正常运行;2.消防控制室报警主机不能正常联动控制。这两个问题均违反了《中华人民共和国消防法》第十六条规定,一旦发生火灾,所有消防设施不能联动,防火门和防火卷帘不能自动关闭和起降,消防泵和喷淋泵不能远程启动,容易造成火灾迅速燃烧和蔓延,上述消防设施起不到应有作用,给人员逃生造成困难。
- (三)单位自身消防管理存在三个问题:1.商户占道经营,占用疏散通道;2.单位消防安全责任制落实不到位;3.员工和商户消防安全意识和逃生自救能力差。

经开区  
九龙集贸市场

- (一)建筑抗御火灾能力方面存在两个问题:1.市场由于初期建设仓促,采用的是易燃可燃泡沫夹芯彩钢板搭建,极易引发火灾,燃烧毒性大,并且在极短时间内就会坍塌,扑救难度高,耐火等级达不到A级要求;2.商户数量较多紧密毗连,无有效防火分隔,一旦发生火灾,火势易向周边建筑迅速蔓延,形成大面积燃烧,火势不易控制。
- (二)现有电气线路安全存在的问题:市场内电气线路敷设在易燃可燃泡沫夹芯彩钢板房建筑构建内,夏季气温高、用电负荷大,用电管理不规范,易引发电气火灾。
- (三)市场内功能分区使用存在的问题:市场内商户住宿和加工活物操作间合用,牛羊肉熟食加工流程需采用明火作业,部分商户夜间有值班人员留宿,一旦发生火灾,易造成人员伤亡。
- (四)单位自身消防管理存在四个问题:1.单位负责人对消防安全工作不够重视,消防安全责任制落实不到位,各商户及消防安全管理人消防职责未细化明确;2.消防安全管理人员配备数量不足,由于消防安保人员数量不足,导致日常消防安全管理、防火巡查检查不到位;3.商户和从业人员消防安全意识和逃生自救知识掌握不熟练;4.单位义务消防组织作用发挥不明显,队员力量不足。

金水区  
陈寨村

- (一)先天性隐患十分严重。由于缺乏科学统一的规划,村民宅基地无序建设,基本上都是村民在宅基地上自行建造,为追求拆迁补偿和出租效益,违章建设、加高楼层,“贴面楼”、“握手楼”比比皆是。同时,建筑疏散楼梯、安全出口的设置等严重违反现行消防技术规范要求。
- (二)日常消防安全管理混乱。“九小”场所较多,电气线路私拉乱接,“多合一”现象突出;出租屋承租户消防安全意识差,堵塞占用疏散通道,违规使用明火、停放电动自行车、私拉乱扯电线等现象十分突出。
- (三)公共消防设施建设严重滞后。市政消火栓、消防水源匮乏,消防车通道难以保证。

管城区  
南曹乡  
苏庄村安置点

- (一)未按规定设置消防车道;
- (二)建筑之间的既有防火间距被占用;
- (三)其他建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明;
- (四)未按规定设置消防水源;
- (五)违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备;
- (六)违反规定在公共场所使用可燃材料装修。

### 高压线下建安置点 增加火灾扑救难度

弓庄临时安置点是由城中村改造而建的临时居住点,东西走向,位于花园路以西、贾鲁河以南,目前居住着200余户居民。

走进临时安置点,最先看到的是一排排从安置点上空经过的高压线,这些高压线将安置点划成了多个区域。

“如果这里发生火灾,灭火时还需要考虑到战士的生命安全,因为水是导电的。”惠济区消防大队参谋江浩说,根据国家电力部门的规定,电压越高,要求离开距离就越大,安置点出现火情扑救将是麻烦。

### 私搭乱建棚户占压消防通道

记者在安置点内看到,原本6米宽的通道被居民的棚户占压一半,私搭乱建的棚户部分是用木板、塑料布围起的棚子。铁皮房和棚子成了居民的小仓库,里边存放着部分杂物,更有一些居民直接在铁皮房内生火做饭。

此外,安置点道路上随处可见电动车、破家具、空瓶子、废旧纸箱,还有居民们晾晒的衣服,消防人员不得不提醒居民注意清理杂物。

居民称临时安置房空间狭小,夏季生火做饭存在问题,这才在屋外搭建新的厨房,并不清楚占压消防通道的问题。

弓庄老年协会付先生介绍,村里组织了12名民兵,定时进行巡逻值班,每家每户也都配有灭火器和消防桶。

### 无充电车棚 居民私扯电线给电动车充电

消防人员认为,弓庄安置点全部采用彩钢板建设,夏季不仅屋内燥热,而且容易引发火灾,彩钢板房200多米连排在一起,出现火灾将是火烧连营的后果。

随后,消防人员发现一户居民家门口有一辆正在充电的电动头,敲门却发现房内无人,只得动手将插座拔掉,并提醒附近居民一定不要在家门口乱扯电线充电,希望当地村委和上级部门提高认识。

由于缺少供电动车集中存放和充电的车棚,不少居民直接将电动车放在了家门口,而充电所用的拆线板则直接从彩钢板房的窗口扯了出来。

付先生说社区已建好的砖混结构的房子,一两个月内就会全部搬过去,私搭乱建的棚户房也会在两周内全部拆除。

