
融通理论与实践 倾力打造"墨迹风景"

孙荪新著为书坛送来宜人之气



孙荪,本名孙广举,资深学者、作者、书者,国家有突出贡献中青年专家、国务院津贴专家、河南省优秀专家、德艺双馨艺术家。出版理论批评著作多种、散文著作多种,主编大型文学、文化丛书多种,作品入选全国中学、大中专课本、读本多种。

多年来,孙荪先生于文艺理论、文学创作的同时,开始步入书法殿堂,沉醉于以"二王"为代表的晋韵之中,从临到创,孜孜矻矻数十年,创作进入到古今融会境界之中。2015年12月由河南美术出版社出版的《孙荪墨迹风景》收录作者书法作品近百幅,并附作者论书法与文学的论文,受到专家学者充分肯定。此次,《秋高气爽——孙荪墨迹风景》在风格形式上延续第一本,汇集了作者近年来创作的书法作品和书法理论、艺术评论文章,笔墨风神愈见老到劲健。

作者在开篇自序《领会中国书法》中,论述了何谓书法及书法何为, 渊博精审,文采缤纷。主体部分是品 鉴诵读历代典籍和诗词名篇而精心结撰的行草书法作品百余件,展卷如临天风海涛,如对奇龙逸凤。部分作品款识中附有书者慧眼别具即兴而书的精辟题记,选入少数信札草稿,可谓点画使转之间,尽显一位古稀学者和文人的襟怀境界。

著名书法家、书法理论家周俊杰 评论说,《领会中国书法》广泛而深入地 论及书法艺术特征、继承、创新等一系 列问题,撰写出了堪称当代《书谱》之雄 文,将会对提高当代书坛对书法作为艺 术的认识、书法学习、创作及推出时代 代表作诸问题起到重要的推动作用。 河南省书法家协会主席杨杰评论说,这 篇文章,既为自序,又是一部非常具有 学术价值的书论,还是一篇文字优美的 散文。作者既能以一个书者的角度去 体味、表述创作中不同阶段的重点、关 键和感受、状态,又能以一个理论家的 敏锐和高度去理性地思考、观照、回答、 总结创作中的问题,提出独到的见解。 墨迹是风景,自序亦是风景。





切割、电焊、拌制砂浆全露天

企业施工有污染被要求整改

本报讯(郑报全媒体记者 汪永森)1月19日,郑州市环境污染防治督导组三处对管城区部分建筑工地和工业企业重污染天气二级响应情况进行督导,检查发现富田城一号院、郑地新港华苑项目施工管理粗放,存在露天切割、露天电焊、露天拌制砂浆等易产生污染的问题,并对其他项目企业存在的污染问题提出了现场整改要求。

富田城一号院

切割、电焊、拌制砂浆都是露天的

富田城一号院建设单位为郑州兴源置业有限公司,施工单位为郑州兴鸿装饰工程有限公司,园林属地为管城区金岱办事处。该项目为一类民生工程,目前多栋楼房已经封顶,项目内部正在进行楼梯粉刷及园林道路施工。

郑州市环境污染防治督导组 三处工作人员看到该项目场区内 地面积尘较厚,迎风易起扬尘;6处 露天切割作业,现场扬尘较大;一 处露天电焊,未配备烟气回收装 置;一处露天拌制砂浆。

郑地新港华苑

违规进行土石方作业,露天电焊、 拌制砂浆

在位于航海路刘庄街区域的 郑地新港华苑项目,督导三处工作 人员在检查中再次发现违反重污



染天气二级响应措施要求的问题。

郑地新港华苑项目公示牌信息显示,该项目为二类民生工程,建设单位为郑州新天地置业有限公司,施工单位为碧源建工有限公司,属地为管城区紫荆山南路办事处。目前项目内楼房均已封顶,施工人员正在进行园林道路方面的施工。

督导三处工作人员检查发现, 该项目施工方动用一台钩机进行 土方作业,现场有一处露天拌制砂浆,一处露天电焊未配备烟气回收 装置。此外场区内道路积尘较厚, 迎风易起扬尘。



扫码看新媒体报道



防火门、疏散楼梯、火灾自动报警系统存隐患

长江物业管理有限公司得整改

本报讯(郑报全媒体记者 汪永森)1月22日,郑州市消防救援支队对10家消防隐患单位及其存在的违法行为进行曝光,其中中牟县万邦商务酒店、麦霸主题 KTV 存在消防控制设备故障及不能正常联动等问题,新郑市黄金某酒店及众鑫宾馆防火检查记录管理粗放,郑东新区丽水金沙温泉会所五楼缺少疏散指示标志,高新区居得利酒店在车辆通道设置布草间易对救援及逃生造成影响。

元旦以来,市消防救援支队紧盯 群众聚集活动举办地、重大火灾隐患 单位及大型商业综合体,广泛发动公安、应急、城管、商务、市场监管等部门开展联合执法行动,同时采取政府挂牌督办、加大处罚额度、依法实施关停、集中媒体曝光等强力手段,保持对火灾隐患整治的高压态势,震慑违法行为,严防各类火灾事故发生。

郑报全媒体提醒各社会单位严格落实消防安全责任制,及时消除火灾隐患。市民要注意用火用电用气安全,避免家庭电气火灾的发生。发现火灾隐患可拨打96119将问题反映至郑州市消防救援支队火灾隐患举报投诉中心。

火灾隐患和消防违法行为曝光台

| 县市区 | 单位或场所名称 | 存在的主要隐患和消防违法行为 |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 中牟县 | 中牟县万邦商务酒店 | 擅自停用备用电源,导致消防控制主机故障 |
| 中牟县 | 河南麦霸娱乐服务有限公司中牟分公司 | 声光报警器故障;排烟风机不能与控制主机正常联动 |
| 郑东新区 | 郑州悦榕酒店有限公司 | 厨房未设置防火门 |
| 郑东新区 | 郑州丽水金沙温泉会所有限公司 | 五楼缺少疏散指示标志 |
| 高新区 | 郑州高新区居得利酒店 | 在车辆通道设置布草间 |
| 高新区 | 管氏金水桶保健养生馆 | 楼顶违规搭建彩钢板房、设置员工宿舍 |
| 新郑市 | 新郑市黄金葉酒店 | 防火检查巡查无记录;一层西疏散通道堆放杂物; |
| | | 4层北疏散指示标志不亮 |
| 新郑市 | 新郑市薛店镇众鑫宾馆 | 巡查记录填写不及时;楼梯间堆放杂物;2具灭火器压力不足 |
| 管城区 | 河南海轮物业管理有限公司 | 地下车库存在电动车充电现象,电动车上楼充电 |
| 管城区 | 郑州长江物业管理有限公司 | 疏散楼梯不符合规范;16层未设置火灾自动报警系统; |
| | | 11层、15层防火门配置不符合标准; |
| | | 13层至16层楼梯间前室未设置防火门 |