读者来电

昨日下午5点，桑先生来电：商都路与新107国道交叉口，一座在建的桥梁发生坍塌事故，该段商都路已经不能正常通行。

现场紧急作业，尽快疏通商都路。

从横架上摔下的铁疙瘩。

昨天下午3点多
商都路新107口高架桥施工现场
架桥机发生故障，卡住两个人

25岁的刘予蒙背部受伤
已经离开医院


事故现场围满了人，划圈处发生了事故。

制图 ZGH

□晚报记者 张玉东/文 周甬/图

距事发地点一公里，车辆纷纷调头

昨日下午5点50分，记者沿商都路由西向东行驶，距商都路与新老东站联络线工程交叉口还有一公里时，前方车辆开始纷纷调头绕行。

由于该路段通行的货车比较多，一时间，调头的车辆和直行的车辆混在一起，造成局部拥堵，许多车辆选择驶入人行道通行。

此时，天色已经昏暗，记者只能走路前行。

记者看到，前方一座桥梁似乎向北倾斜，桥下灯火通明。

“这里不能进，桥还在晃”

走近看到，这是一座在建的高架桥，桥墩大概有20米高，正在由南向北进行铺设；桥下四周已经被拉起五六百米长的警戒线，整条商都路已经被隔断，周围围满了头戴安全帽的施工人员。

“这里不能进，桥还在晃。”想近距离观察现场的记者被施工人员制止。

“就是那个钢架(驾驶室)从上面掉下来了，还砸中一辆大货车。”一不愿透露姓名的施工人员说，下午3点多，架桥机上的钢架突然掉落一块，砸中一辆大货车，不过大货车影响不大，倒是钢架里面有俩人。

“俩人都卡里面了，等消防战士把他们救出来，已经不行了！”这名施工人员说。

傍晚6点07分，一辆吊车将那块约2米宽、3米长、3米高的驾驶室吊到一辆货车上拉走。

随后，警戒线内的4辆吊车开始作业，两辆吊车固定住架桥机两端，另外两辆吊车开始拆卸架桥机。

事故桥东侧，紧邻一座写有“中铁七局”字样的铁路桥，事故桥上没有标施工单位的名字，问了好几名施工人员，他们都显得特别谨慎，不愿多说。

工作人员证实：这起事故两死一伤

此时，在现场维持秩序的赵先生走过来说，项目部的张书记刚刚给媒体碰过面，不过现在比较忙，他可以把张书记的话重复一遍。

“是架桥机出现故障导致事故发生，已经确认为两死一伤，伤者没什么大碍，我们有工作人员在医院陪他，具体送到哪家医院还不清楚。”

赵先生说，因为事发时自己并不在现场，所以不太了解事发经过。

“现在我们正在对架桥机进行拆卸，以便快些恢复商都路交通。”赵先生说。

医院：伤者已经离开医院

昨晚7点，记者通过120得知，那名伤者被送往郑州第一人民医院。

“下午5点半送来的，不过现在人已经找不到了，已经走了俩小时了。”该院急诊科朱大夫说，伤者名叫刘予蒙，男性，25岁，背部受伤，拍过片后就不见人了，因为没看到片子，病情还不好说。

线索提供 桑先生(稿费50元)

在事故现场，吊车将隔壁一个桥墩上的两名工人吊下来。