

度夏

之 探访水域安全



关注水域安全系列报道之常庄水库,危险系数:★★★★★

入水半米深,向里走两米可能8米、10米

持续的高温天气加大了郑州一些水域管理方的工作压力。相对于市区河段,处于丘陵河谷内的郊区水库与湖泊成了危险水域。

本报记者将陆续对常庄水库、尖岗水库、石佛沉砂池、帝湖等水域的安全现状和管理措施进行探访。记者 徐富盈 文/图



有人在水库里野泳



常庄水库

始建于1959年,1960年底竣工投入运行。位于淮河流域沙颍河水系的贾鲁河支河贾峪河下游,水库坝址在郑州市西南中原区须水镇王垌村东,水库控制流域面积82.5平方公里,总库容1740万立方米。

记者探访:

穿过被破坏的防护网,大人带着孩子在水库里游泳

昨日下午2点30分许,记者从陇海高架冯湾村口进入常庄水库大坝东侧。坝顶上的360度监控探头在不停移动,对湖面和大坝上下实施监控。顺着坝西侧向南拐,岸边都被钢丝护网围着。

至中原导航站再向南,听到有喇叭声响起。循声过去,是水库最南端的刁沟村的水面。水面上有两人在裸泳。常庄水库水政监察大队队员卓勤友和一名同事拿着喇叭,正对河内的两人喊话,让他们快点出来。

走近看时,水中两人是一老一少,老者近60岁,年少者14岁左右。

“进入夏季,我们就忙开了。每天从早上6点开始,分成两班。水面一班乘小船警戒,岸上人拿喇叭赶走靠近水面的人。这些天每天都会赶走至少200个想入水的人。”卓勤友一边说,一边带着记者赶到水库中原导航站塔东侧。上午有人把安全网破坏一个洞,河面监察人员现场发现两名成年男子正带着两名未成年人在水中游泳。

管理者说:

近20年来,溺亡的多是未成年人

谈起常庄水库水面的安全,卓勤友顿时脸上凝重起来。他介绍,他在这里工作近20年了,从2003年开始,在这个水库中的溺亡者,多是未成年人。

“这些天我们劝出的人水游泳的人,大多都是外来务工人员 and 市区内的人,刚才劝出的一老一少,是骑着三轮车收废品的周口的人,平时也有开着车来游泳的人。他们不知水深浅,只凭冲动和好玩儿,有的破坏了防护网进入,有的从别人破坏的洞内钻入,入水就向里面游,却不知,这个水库内,入水可能半米深,向里走两米,水深可能就是8米、10米。”

卓勤友说,常庄水库是贾峪河的一部分,贾峪河在丘陵深谷中,深十几米。

他们最担心的是未成年孩子,孩子们可能稍稍会游水,入水后向里游几米后,想着停下来歇一下脚,本想着脚可以触到水库底,但是一旦停下脚触不到底,孩子们马上就惊恐,此时溺亡可能随时发生。

卓勤友说,多年来预防未成年人溺亡工作一直是水库管理人员的一项重要工作。水库管理处专门成立了预防未成年人溺亡工作领导小组,制定具体工作方案,组建应急救援队伍,责任到人。

安全措施:

探头+防护网+警示标牌+巡逻人员+防溺水宣传

前述一老一少游泳的地方,就有一个长2米、宽1米的警示牌立在显眼位置,上写“水深危险 禁止游泳、钓鱼、电鱼”。

向南行至水库南端,有一个高3米、宽5米的水泥标牌,上写“进入一级地表水源保护区,禁止游泳钓鱼划船野炊”。绕着河岸,这种标牌每200米左右就有一个。

在树丛中,管理人员还悬挂着多条横幅标语,上有“保护水源,禁止钓鱼游泳”等字样。

水库周边水深地段都围上了防护网。大坝处水最深,安装了4个360度监控探头,随时可以看到坝上的情况。

水面上,监控人员坐在船上不时巡逻。

“我们充分利用横幅、黑板报、电子屏、微信群、宣传册、有声喇叭等形式,加强对防溺水知识的宣传教育。”卓勤友说,并加大安全设施维护,今年新增警示标牌65块,修补增设护栏、安装隔离围网约400米,在重点水域、易下水位置放置救生物品100多个/根(救生圈、竹竿、绳索等),邀请区、街道防溺水办、河长办现场查看指导,查漏补缺,杜绝隐患,联合须水公安分局组成综合执法队伍,工作日和节假日期间,管理处全员轮流上岗,每天实行早7点至晚8点工作制,不间断进行全方位巡查,不留死角。

