



电话:城市管理服务热线12319 郑州报业集团新闻热线96678
邮箱:zbrm123@163.com

“绿色郑州”官方微信 郑州日报、郑州晚报、中原网官方微信微博

积尘厚、黄土裸露、露天搅拌、未湿法作业…… 中原区二七区四环沿线工地扬尘严重

本报讯(郑报全媒体记者 谷长乐 文/图)5月25日下午,郑州市控尘办负责人带队前往中原区和二七区四环沿线检查时发现,附近多个工地扬尘严重。市控尘办要求中原区和二七区立即组织进行整改,落实扬尘管控措施不力情况将公开约谈及曝光,对属地和行业监管部门监管失责进行通报批评,进行会商研究实施财政扣款和信用惩戒。

扬尘污染防治
曝光台

市环境攻坚办督查荥阳上街中原区部分工地 荥阳这处绿化工地 用残缺绿植网做围挡

本报讯(郑报全媒体记者 张玉东 实习生 许子初 文/图)5月24日,记者跟随郑州市环境攻坚办综合执法督查组对荥阳市、上街区、中原区部分工地、企业进行督查,共检查工地7家(复查5家),工业企业3家,口头交办2家,开具交办单3家。



荥阳高村098乡道和232省道廊道绿化项目 残缺绿植网替代围挡

5月24日上午,执法人员在该项目检查发现,这里居然用绿植网做成工地围挡,此时残缺的围挡正在随风而动。场区内则积尘十分严重,在两处搅拌机周边,存在多处物料露天堆放情况,没有进行任何覆盖措施。

上街区通航五路工业路口 通航佳苑工地 远离挖土点,雾炮不能降尘

执法人员在该项目检查发现,围挡部分缺失且无喷淋设施,约300平方米黄土裸露,两台挖土机正在进行土石方作业,一架雾炮离作业区大约15米,根本达不到降尘的效果。看到法人拍照取证,工人立马开启人工除尘并停止了工作。经检查,发现其中一台挖土机属于超出使用年限的违规车辆。

荥阳乔楼镇郑州市正德混凝土有限公司 料仓多处漏洞,物料外溢

执法人员在该公司厂区内发现,降尘措施不明显,道路易起尘,洒水不及时。两块布当做存放物料货仓的大门,货仓存在多处漏洞,大量的物料外溢。在货仓的内部存在两处两米左右无封闭的小门。执法人员从传输带下路过时,发现洒落的物料

也没有及时清扫。

复查这些工地 问题已整改到位

在检查连霍高速高村出口与232省道交叉口向北200米路东一在建搅拌站,发现该企业黄土裸露约300平方米,场区道路起尘5毫米以上;已现场口头交办,立即洒水除尘,覆盖到位。

在复查新乡路与洛宁路交叉口郑州市至巩义市域铁路市政配套工程土建施工01标段,发现该工地已整改到位。

在检查新安路与孟津路交叉口路东新安路第一城小区建筑工程,发现该工地覆盖措施到位,未发现其他问题。

在复查工业路与洛宁路交叉口西150米河南亚星新型环保材料有限公司,发现该工地已整改到位。

在复查新安路与洛宁路交叉口路东新安路第一城小区建筑工程,发现该工地一台挖土机正在进行土方作业,雾炮开启但不出水,道路部分泥泞,露天堆放物料。口头交办,立即整改到位。

在复查杭州路以西文博路以南凌霄路以东金花路以北马庄安置区项目,发现该工地已整改到位。

在复查中原西路新田大道交叉口向南200米路东白寨南地块安置区,发现该工地已整改到位。

中原区柳湖办事处四环线及大河路快速化工程一西四环段施工一标段项目道路积尘严重、大面积黄土裸露,降尘措施不落实;

三王庄滨河花园4号院存在场内道路积尘严重、易起尘物料未覆盖、人工露天搅拌等;三王庄小学项目大面积黄土裸露、土石方工作未湿法作业、场区内道路未硬化;

永威西郡至中原路之间的3条土路积尘特别严重达50毫米以上,2个弃土场未苫盖,车辆过后扬尘四起;

永威西郡及金马凯旋CBD周边道路长期不保洁、积尘严重、垃圾遍地;永威西郡西侧一无名工地已进行土石方开挖,无任何降尘措施。

二七区马寨镇市四环线及大河路快速化工程及西四环段施工一标段施工区域存在大面积黄土裸露未覆盖,保通路清扫保洁不到位,车辆通过时扬尘四起;工地内道路路面积尘严重,达5毫米以上;易起尘施工项目未采取湿法作业。



中原区柳湖办事处辖区道路扬尘严重

十八里河办事处辖区永威观澜庭 北侧围挡喷淋缺失、无车辆冲洗设备

本报讯(郑报全媒体记者 谷长乐)5月25日夜,市城管局局长、市控尘办主任李雪生带队对我市各类扬尘污染源夜间施工情况进行督导检查。

在管城区十八里河办事处辖区永威观澜庭一标段项目,检查组发现,项目正在施工,存在北侧围挡喷淋缺失20米,北侧新开大门无车辆冲洗设施等问题。市控尘办现场对项目下达整改通知书,对管城区下达督办通知书,要求督促项目整改并及

时回复。

在永威观澜庭一标段项目北侧无名道路,检查组发现:道路两侧管线开挖施工。施工区域围挡破损,无防溢底座,无喷淋设施;道路积尘20米以上,厚度达5mm以上;夜间未施工期间非作业面覆盖不严,大面积黄土裸

露。现场市控尘办对属地管城区下达督办通知书,要求督促相关责任单位整改到位并及时回复。

李雪生要求,各级督导人员加强对夜间施工项目的督导检查,发现问题及时督促整改,问题严重的依法依规进行严厉处罚。