




32摄氏度!进入五月,郑州的气温就像爆米花一样,炸开了锅,用一个字形容,那就是“晒”,而且空气也会变得特别干燥。平日里都是爱车为我们挡风遮雨,但在日照特别强烈、空气特别干燥的特殊气象条件下,为爱车做好防暑降温工作就显得尤为重要。

记者 谢宽

天天晒太阳 别让汽车再“发火”

“自燃”的导火线

燃油的泄漏可以说是引发汽车自燃的重要原因,部分普通化油器式汽车上,汽油滤清器多安装于发动机舱内,而且距离发动机缸体以及分电器很近,一旦燃油出现泄漏,混合气达到一定的浓度,加之有明火出现,自燃事故就不可避免,而随着温度升高,汽油滤清器的连接油管因为受热变形,使得原来温度低时连接很紧的软管受热变松,是导致汽油泄漏的原因。

其次,变速器油与转向助力油泄漏到高温的排气管上,也是引发汽车自燃的“同

谋”。而在没有任何先兆的情况下,汽车突发的自燃事故却多为线路故障而引发的。在因线路故障引发的自燃事故中,咎其责任都在于人为对线路的随意更改。

此外,汽车使用的年限长久电源线路老化,容易发生短路,引起自燃起火;汽车长途行驶,超负荷装载,使发动机各部件在长时间不停运转,造成温度升高,加上天气酷热,发动机通风设备不好,造成电源线路短路,引起自燃起火;车载货物放置不当相互碰撞,产生火花、引起汽车自燃起火。

劣质改装隐患

在因线路故障引发的自燃事故中,主要原因是“搭铁”。特别是很多新购车的用户,对自己刚购置的爱车疼爱有加。可能会给车辆添加防盗器,换装高档影音系统,改装或加装车灯以改进造型,还可能会添加若干车载电器等。但由于不在专业的改装店改装,没有分析车辆的线路布置和具体的结构,没有进行线路

功率复核。为此也就出现了随便乱引电线,负荷大的地方不加保险,易摩擦处也未有效固定等多种错误改装。

一旦出现线路老化、过载、短路、接触不良或磨损“搭铁”的问题,“搭铁”处便会产生大量的热能。再加之电线质量差或周围有易燃物品,自燃事故将不可避免。

危险物品摆在车内容易自燃

物品一:打火机

类似物品:摩丝、发胶、碳酸汽水等

很多司机有在车内抽烟的习惯,并且习惯随手将气体打火机放在中控台的置物架上,其实这是非常危险的。因为一次性气体打火机中的气体会受热膨胀,塑料壳体因受热而发生爆炸,一旦与车内一些油料、易燃物质等接近而引发火灾,后果将不堪设想。而罐装碳酸饮料、发胶等类似物品也有这样的弊病,长时间放置在高温里,内里的压缩气体会膨胀导致瓶体破裂,放置在车内非常危险。

物品二:电池

类似物品:数码相机、MP3、手机等

车内温度高时,电池长时间放置在高温环境里,会发生鼓包甚至爆炸的危险。这就要求车主不要把手机电池、数码相机电池放

置在车内太阳能直晒的中控台顶部以及后排和玻璃窗之间的置物架上。对于一些电子产品来说,如数码相机、MP3、手机等,这类物品均由精密的电路板和其他零部件构成,长时间暴晒,虽说爆炸的可能性甚小,却容易让这些电子产品损坏。

物品三:香水

类似物品:液体芳香剂、香薰精油

之所以说在烈日炎炎的夏日里,在车内要慎放类似香水这样的物品,并不是说香水晒久了会爆炸引发安全事故,而是在高温和太阳暴晒下,香水会快速挥发,形成的酒精蒸汽与空气混合为可燃气体混合物,这种可燃气体混合物在较低的温度下(该温度称为闪点)即可发生“闪燃”,很有可能会引燃车内的其他物品。

不可忽视轮胎爆裂

夏季地面高温是引发轮胎问题的主要诱因之一,尤其是对已经使用一定年限的汽车轮胎来说,应时时关注其运行及磨损状况。一旦发现轮胎偏磨、花纹变浅、胎压不稳,就应该及时做养护维修或者更换。

轮胎橡胶的保质期一般为5年左右,轮胎的寿命和使用、储存等条件密切相关,轮胎有老化现象、轮胎侧壁DOT显示年限过久、轮胎意外损伤、非正常磨损等都不能继续使用。日常使用中,我们建议车主采取如下养护措施。

首先,要经常检查轮胎胎压。早上起来,在车辆启动前量气压(每月检查一次),因为此时测得的气压最准确。轮胎的标准气压在驾驶员这一侧的门边一般都有标注。如过高就放掉一些气,如低于标准就需要补气,充气最好选择至充气点的距离不要超过1.6公里,如果超过1.6公里在充气时要多充5%。

其次,由于夏季气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上会加快轮胎的磨损。因此车主一定要定时检查轮胎的磨损情况,以确保安全行车。

发生自燃如何应对

不怕一万,就怕万一。一旦发生自燃事故,车主应当怎么办?专家给出了简单易行的5步处理法:自燃一般有前兆,比如车身有异响、异味,这时应立即停车熄火,最好能将车停在避风处。

查找起火点,注意不要随意打开车前盖。因为空气进入车内反而容易助燃,将灭火器拿到手里后再打开。

如果自己无法控制火势,马上拨打119报警,同时拨打投保的保险公司报案电话,在第一时间拿到报案号。

消防队灭火后,记得索要出警证明,并开具起火原因说明。

根据保险公司的要求拖去修理厂,并通知保险公司定损。 郑州市交警支队 陈志忠

节油堪比微型车, 性价比之王 2012款旗云2点评



率80kW/rpm,最大扭矩140 N.m/rpm,保证了车辆行驶中充沛的动力,更改善了燃油的经济性。

性价比点评:品质优秀,配置丰富,价格亲民

通过我们的调查分析,迄今为止我们发现2012款旗云2是5万级别车中性价比最高的一款三厢家轿,其高性价比体现为以下三点:

第一,品质优势:在这个级别的车中,充斥着较多的品牌,而作为自主品牌领军企业的奇瑞汽车,有着领先的技术和成熟的质量管控体系,2012款旗云2在造车水平及工艺上都优于同级别车。

第二,空间、配置优势:2012款旗云2在同级别车中有出众的外观,时尚而不张扬,内秀而不保守;空间设计合理,驾乘宽敞舒适,同时还配以独有的“阶梯式”整体掀背设计,实现550L到1360L的承载变化空间。在配置中2012款旗云2是五万级别车中唯一一款同时拥有卫星导航、7英寸液晶触控屏、多媒体影音播放系统等顶级配置的车型。

第三,费用优势:2012款旗云2的官方指导价是4.78万-5.98万,近期我们了解到购2012款旗云2还能送万里油费,购车后日常的保养费用也很实惠,全车车型均可享受两年5万公里整车质保,新车5000公里免费首保,之后每5000公里做一次常规保养,小保养的费用在200元左右,大保养的费用在300元左右。

相信奇瑞这款不错的产品能给大家的生活带来更大的帮助,满足大家对节油、空间、性价比的需求。

中植奇瑞4S旗舰店

地址:中原西路116号(交巡警二大队东邻)

活动详询:13203728009(张经理)

0371-67275555

现今很多人愿意选择微型车的主要原因之一是看重它的低油耗,虽然微型车比较节油,但小空间总让乘坐者感觉紧凑和压抑,同时较小的车身也显得较为单薄,如选择三厢车不但增加了购车费用,而且油耗也较高。究竟有没有一款既省油且空间较大、性价比较高的三厢车?下面小编就给大家推荐一款:“新一代节能家轿”——2012款旗云2。

节油性能点评:节油出众,值得依赖,发动机动力澎湃

作为“新一代节能家轿”的2012款旗云2,它拥有领先国内同级别车的节油特性,同时是国内唯一一个连续成功举办第四届旗云节油赛的经济车型,赛事成绩优异,在古城西安举办的第四届旗云节油赛中百公里油耗更是达到惊人的3.25升。凭借着出色的节油性能,中植奇瑞4S店承诺:购2012款旗云2百公里油耗超6.5升无忧退换(七日内)。

优秀的节油性能,靠的是一颗节能的“心”,2012款旗云2搭载荣获“中国十佳发动机”称号的ACTECO1.5L发动机,采用单顶置凸轮轴16气门结构,具备结构简单、易维护、自重轻、噪声低、低转高扭等特性。虽然排量为1.5L,但通过运用滚流式气道专利技术以及采用更为精湛的减磨阻工艺,使引擎的燃烧与进排气系统获得了全面的优化,同时具备“双峰高效”的动力特征,最大功