

## 东非空中惊魂

## 空中惊魂①

► **事发地点**  
苏丹首都喀土穆国际机场

► **飞机型号**  
空中客车 A310 型客机

► **伤亡情况**  
至少数十人死亡,人数尚未最终确认

► **坠毁原因**  
确切原因尚未查明,天气恶劣可能是原因之一

苏丹一架载有 200 多人的客机当地时间 10 日晚在首都喀土穆国际机场降落时突然起火。截至北京时间 11 日晨 7 时,有关这次事故的伤亡人数尚未最终确认。苏丹官员说,事故已造成至少数十人死亡。

## [ 降落起火 ]

苏丹官员说,失事飞机为苏丹航空公司一架空中客车 A310 型客机,机上载有 203 名乘客和 14 名机组成员。客机当时从叙利亚首都大马士革经约旦首都安曼抵达喀土穆机场。

飞机降落后在跑道上滑行,数分钟后突起大火。

苏丹警方负责人穆罕默德·纳吉布说,飞机断成两截。

半岛电视台阿拉伯语频道提供的早期电视画面显示,飞机前半部分已被火焰吞噬。夜幕中,火势凶猛,浓烟滚滚。消防人员已赶至现场灭火,但在熊熊火势下,救火水枪似乎无能为力,火势一度不见明显减弱。所幸,大火最终被扑灭。

电视画面还显示,位于飞机前半部的一个逃生梯已落下。

喀土穆机场负责人优素福·易卜拉欣说,飞机停止滑行前,一个引擎爆炸,此时距落地约 10 分钟。

成功逃生的机上乘客、苏丹议员阿巴斯·法迪尼说:“大火从飞机内部烧起,缘于飞机

右边的引擎,接着扩散到整个飞机。火势迅速蔓延,飞机很快被烧得没剩下什么。我认为,飞机内的燃料和天气让火势难以控制。”

有关机上乘客的确切死伤人数至今未有定论。难以统计的原因包括一些乘客成功逃生后自行离开机场,以及机内尸体被大火烧焦,导致无法统计。

苏丹电视台最初报道说,事故造成至少 100 人死亡。而苏丹交通部门官员当晚说,经初步清点,机上 183 名乘客和全部机组人员获救,另有约 20 人情况不明。另一些官员披露的死亡数字比较低。警方发言人穆罕默德·阿卜杜勒·马吉德·塔伊布告诉美联社,警方已发现 23 具尸体,但可能有更多乘客死在飞机内。

## [ 天气恶劣 ]

飞机起火的确切原因尚未查明。警方负责人纳吉布认为,飞机降落时天气恶劣可能是起火原因之一。

机场一名匿名工作人员告诉美国有线电视新闻网(CNN),当天早些时候机场下起大雨,而飞机降落时又突起沙尘暴,能见度不高。早于失事客机降落的一架飞机的飞行员说,降落艰难,机场内跑道上

有大量积水。

这名飞行员说,刮起沙尘暴时,如果有土粒进入飞机引擎,可导致起火燃烧。

一名成功逃生的乘客告诉当地电视台,飞机第一次试图降落在喀土穆机场时,机长突然说:“由于天气恶劣,我们无法降落。”飞机随后转往苏丹东部城市苏丹港。约 1 个小时后,飞机返回喀土穆再次降落,“飞行员试图降落时,飞机失事”。

不过,机场负责人易卜拉欣否认天气恶劣为飞机失事原因。他说,飞机“安全着陆”,飞行员还向地面控制中心询问着陆路径问题,“起火是否缘于技术问题,我们目前尚无法确定”。

CNN 当地记者尼克·罗伯森说,喀土穆机场非常现代且繁忙。

6月10日,救援人员在苏丹喀土穆国际机场查看客机失事现场。  
新华社/路透

## 空中惊魂②

► **事发地点**  
肯尼亚首都内罗毕以西约 120 公里的山区

► **飞机型号**  
塞斯纳-210 小型客机

► **伤亡情况**  
机上 4 人全部遇难,包括一名内阁部长和一名副部长

► **坠毁原因**  
尚在调查中,没有人为制造的迹象

肯尼亚一架塞斯纳小型飞机 10 日坠毁,机上 4 人全部遇难,死者中包括一名内阁部长和一名副部长。

坠毁原因尚在调查中。肯尼亚政府认为,空难是一起意外事故。

## [ 飞机解体 ]

出事飞机是一架塞斯纳-210 小型客机,满员可乘坐 5 人。空难地点位于肯尼亚首都内罗毕以西约 120 公里的山区。

当地时间当天下午 2 时左右,这架飞机准备在一处机场降落时突然失控。飞机擦过一处无人居住的房屋,接着在附近山坡坠毁,飞机完全解体。

法新社援引当地一名官员的话说:“这架飞机从内罗毕飞往凯里乔,已经飞行了 40 分钟。在降落前 10 分钟,飞机失去控制坠毁。”

当地警方负责人埃里克·基拉里斯证实,机上 4 人全部死亡。

4 名遇难者包括公路部长基普卡利亚·科内斯、副部长洛纳·拉博索、一名保镖和一名飞机驾驶员。

## [ 总统哀悼 ]

肯尼亚政府发言人萨利姆·洛内当天证实,科内斯与拉博索已经死亡,“对肯尼亚来说,这是一起可怕的事件”。

洛内说,初步调查显示,这起空难是一起事故,没有人为制造的迹象。

肯尼亚总统姆瓦伊·齐贝吉对遇难人员表示哀悼。

齐贝吉在一份声明中说:“飞机残骸已经

找到,没有发现幸存者。肯尼亚失去了正值当年的政治领导人,整个肯尼亚为之悲伤。”他宣布,肯尼亚全国降半旗致哀。

科内斯现年 56 岁,1988 年进入肯尼亚议会,先后出任农业部长等职。

拉博索现年 47 岁,是一名女权斗士,有“母虎”之称。拉博索还是 8 个孩子的母亲。

## [ 空难多发 ]

美联社报道说,肯尼亚近年来空难频发。一些高级官员在空难中死亡,给肯尼亚政府正常运转造成负面影响。

2006 年,一架肯尼亚军用飞机坠毁,导致数十人死亡,其中包括两名副部长与两名议员。

2003 年,一架载有 4 名内阁部长的飞机在肯尼亚西部坠毁,造成一名内阁部长与两名飞机驾驶员死亡。

肯尼亚公共部门在一份报告中建议,出于安全考虑,乘坐同一架飞机的内阁部长或者政府高级官员最好不要超过 3 人。

报告还说,肯尼亚一些机场跑道年久失修,政府拨款不足,是导致空难频发的重要原因。  
均据新华社



塞斯纳-210 小型客机