



空难救援现场

印度搜寻人员23日在西南部卡纳塔克邦的客机失事现场找到了一个“黑匣子”，将有助于事故原因的调查。

印度航空公司旗下一架波音737-800型客机22日早晨在印度西南部一座机场降落时坠毁，158人遇难，8人获救。

印度找到失事客机“黑匣子”

158名遇难者中有16人属于同一家族 飞机解体前8人逃生，其中包括3名儿童

乘客国籍

都是印度人 在阿联酋打工

160名乘客全部为印度人，其中有19名儿童、4名婴儿。大多数乘客为在阿联酋迪拜、阿布扎比从事建筑业等工作的印度劳工，其中许多人多年未曾回家，这次休假回国探亲。

印度商人萨米尔·谢赫的16名亲属在坠机事故中丧生，包括他的妻子和两个孩子。谢赫的祖母21日逝世，他的16名亲属乘坐印度航空公司客机从阿联酋回国，准备出席葬礼，不幸遭遇空难。

逃生经过

“飞机断成几截，我跳出机舱”

印航人事主管斯里瓦斯塔瓦22日晚些时候说，8人获救，正在当地医院接受治疗。

幸存者阿卜杜拉在医院接受印度TV9电视台记者采访时说，“飞机断成几截，我跳出机舱”，随后把另外两名乘客拉了出来。

阿卜杜拉说，坠机过程中，他听到“有点像爆胎的声音”，“我试图从机舱前部逃出来，但看到那里燃起大火，只好回到机舱后部，从那里跳出来”。

另一名生还者普拉迪普说，客机落地后最初感觉滑行平稳，但大约15秒后出现问题。

普拉迪普说，他和另外4人从机舱中跳到地上。客机坠毁后着火，火势起初不大，但随即发生爆炸，燃起大火。他手部受伤，双脚烧伤。

生还者乌莫尔·法鲁克手臂、腿部和脸部烧伤。他告诉印度NDTV电视台记者，客机着陆后，他听到“轰的一声”，“飞机随后朝跑道一旁的树丛滑去，客舱里满是烟，我被一些电线缠住，但最后成功挣脱”。

事故调查

找到“黑匣子”有望破解空难谜团

《印度时报》网站23日报道说，印度搜寻人员在西南部卡纳塔克邦的客机失事现场找到了一个“黑匣子”，将有助于事故原因的调查。

报道说，这个“黑匣子”记录了驾驶舱飞行员与地面空中交通管制台之间的通话内容和舱内发出的各种声音。

目前，有关方面还在寻找失事客机的另外一个“黑匣子”。一旦找到，航空专家将通过其自动记录的飞行数据全面了解客机失事前的飞行状态。

美国波音公司声明将派一个调查组为印度方面提供技术协助。

“桌上机场”跑道短，飞机停不住？

门格洛尔机场位于一块高地上，周围是谷地，被认为是一座降落难度较大的机场。

机场现有两条跑道。旧跑道大约1800米；新跑道2006年投入使用，长大约2400米。机场新跑道投入使用以来，已经有3.2万架次飞机在上面降落。

失事的波音737-800型客机在新跑道上着陆后未能停住，坠入山谷。

国际民用航空组织建议全球各地机场在跑道尽头修建300米长的缓冲区，为降落时冲过头的客机提供额外保护。而门格洛尔机场出事跑道尽头缓冲区为长大约90米的沙地。

“机场缓冲区不是很长，这次很显然没能让飞机停下来。”印度民航国务部长帕特尔说。

印度民间组织批评当局扩建机场时未遵循安全标准。

“环境支持组织”协调员萨尔达尼亚说，

他们当初反对机场扩建方案，因为它未能满足应对紧急情况的标准，特别是起降阶段。虽然有其他地点可供选择，当局在政治压力和工商业团体游说下执意扩建。

驾驶员富有经验 降落时没雨有雾

失事客机机长兹拉特科·格卢希察是塞尔维亚裔英国人，副驾驶是印度人。

帕特尔说，格卢希察具有1万小时以上飞行经验，在门格洛尔机场降落过大约20次。

印度内政部长奇丹巴拉姆说，副驾驶飞行时间超过3750小时，曾66次在这一机场降落。

《印度时报》援引机场官员的话报道，客机降落时没有降雨，风力不强，但有雾，能见度为6公里，“绰绰有余”。飞行员降落时未报告任何紧急情况。

“很显然，飞机速度过快”

帕特尔说，“很显然，飞机速度过快”，不过，现在就失事确切原因作出结论“为时尚早”。

NDTV电视台等媒体报道，失事客机投入使用两年。

失事客机属于印度航空捷运公司。印航捷运是印航旗下一家低成本航空运营商，大约5年前成立。印航发言人说，这是印航捷运首次发生空难。

按有线电视新闻网说法，印航是印度航空业“旗舰”。这家国营航空公司成立于1932年，现拥有136架飞机，近年来陷入亏损，经营困难。

印度总理曼莫汉·辛格对遇难者表示哀悼，承诺将向遇难者家属发放抚恤金。综合新华社

空难回放 着陆时冲出跑道坠入山谷起火爆炸

印度民航部公布，当地时间22日6时05分（北京时间22日8时35分），失事客机在卡纳塔克邦门格洛尔市门格洛尔国际机场降落时坠毁在附近一个山谷。


印航发言人吉滕德尔·巴尔加瓦说，失事客机航班号为IX812，搭载160名乘客和6名机组人员。有158人遇难，8人获救（包括3名儿童）。

印度报业托拉斯报道，客机滑过跑道，撞穿机场围栏，坠入一个树木茂密的山谷。附近村民说，飞机断成数截，燃起大火，现场传出爆炸声。

目击者毛希丁·巴瓦告诉印度CNN-IBN电视台记者，“飞机已经着陆，当时有小雨，飞机开始打滑”，看起来“飞行员无法控制飞机，它撞上一座雷达，滑入一个池塘，然后着火”。



一名获救儿童身上都是泡沫



生活资讯 郑州最大的实用资讯互动平台 找信息看晚报 刊广告登晚报 信息服务热线:63396000 24小时广告刊登热线:63399000 67655128

收费标准 正文每行13个字30元，中标每行8个字45元，大标每行6个字60元，基本块1×4cm100元

广告营业部 ●金成国贸营业部:紫荆山路60号金成国贸大厦1610室 63399000 ●晚报大厦:陇海西路80号郑州晚报新闻大厦1楼西大厅 67655128

广告代办点

●花园路居易国际广场5号楼418室 63826229	●南阳路东风路交叉口西北角复印店 13203861275
●花园路与黄河路交叉口西南角蓝天印务 13838301626	●金水路东明路南150米天弘大厦205室 86105366
●沙口路黄河路南200米路东泽讯烟酒商行 15136119163	●巩义市桐本路3号 13849115050
●花园路农业路南100米国贸新领地4号楼3单元407 13503842874	●登封市爱民路部队医院对面 13460258971
●紫荆山南300米路西招商银行北楼B2501 65525009	●新郑市轩辕故里向西轩辕博物馆对面 13525566346

综合信息

- ★专业定做各种火锅桌 13273025963
- ★长白山野生核桃仁每斤38元玉石床垫特卖送 13938240369

声明公告

- ★秦岭路5号院彩钢厂平房3号租赁合同丢失，声明作废。
- ★河南豫广投资管理咨询有限公司财务章丢失，声明作废
- ★翟文功道路运输经营许可证遗失，声明作废。
- ★万彦宾道路运输经营许可证丢失证号410184003554声明作废
- ★河南省腾飞建筑有限公司郑州分公司组织机构代码证正本丢失证号78806320-9声明作废
- ★5月21日聚龙山庄物业管理投标保证金及领取时间应为2010年5月24日—2010年5月28日特此声明
- ★王美玲郑房权证第0701065650号房屋所有权证遗失，特此声明。如无异议，发证机关将予以补发。
- ★王振合郑房权证第014129号房屋所有权证遗失，特此声明。如无异议，发证机关将予以补发。
- ★郑州市中原区天下渔仓营业执照副本丢失注册号410102601002094 声明作废。
- ★郑州市亿通汽车运输有限公司10个营运证遗失，证号分别为：821012376、821012377、821010950、821011715、821013241、821003658、821011716、821009527、821013242、821011263，声明作废。
- ★河南鑫龙油脂有限公司营业执照副本丢失，注册号410105100005710(1-1)，声明作废。
- ★樊欣身份证证号411223197610187525丢失特此声明。
- ★高建生豫A53833机动车登记证书丢失声明作废。
- ★郑州鑫锐教育咨询有限公司经股东会讨论决定，即日起解散郑州鑫锐教育咨询有限公司（注册号410198100001546）。郑州鑫锐教育咨询有限公司已成立清算组进行清算，请各债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公司此公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权债务。

寻人启事

葛超红，女，38岁，有精神病史，上身穿白衬衫，下身旅游裤，脚穿红托鞋，在红专路与经七路交叉口走失，有知其下落者请联系15138918725，定重酬！

遗失声明

中国平安财产保险股份有限公司郑州二七支公司营业执照副本注册号:410192000025952(1-1)丢失，声明作废

注销公告

郑州开心商贸有限公司注册号:410105100050014 经股东会决议，拟向公司登记机关申请注销登记，清算组由戚秋丽、僧伟杰、魏玉丹组成，请各债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公司此公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

使用本栏目信息请认真核实，由此产生的后果自负。河南明治律师事务所律师张喆 13007608804