

24日5时30分左右,通车不到一年的哈尔滨阳明滩大桥发生垮塌,4辆货车冲下桥体。目前已有3人死亡5人受伤。哈尔滨市长宋希斌现场指挥救援工作,有关部门已经封锁现场。事故原因和责任正在进一步调查中。



8月24日拍摄的发生断裂的大桥和坠车。新华社发

通车不到一年,哈尔滨大桥塌了

130米桥梁整体垮塌,4辆货车从近30米高的桥面掉下,造成3死5伤

安监总局:哈尔滨大桥断裂肯定有问题

哈尔滨官方:初步怀疑因车辆超载

【事故现场】

坠桥大货车都摔扁了

据哈尔滨市建委副主任孙庆德介绍,发生事故的工程为连接阳明滩大桥的疏解工程,哈尔滨三环路高架桥洪湖路上桥匝道处,距离阳明滩大桥主桥3.5公里。坍塌大梁长为130米左右,属于整体垮塌。

据记者现场报道,桥梁完全从桥面上滑落下来,跌到底下的路面上,由于力量非常大,坍塌下来的桥梁把路面都给砸塌陷了。

4辆大货车从桥面到掉下来的地面有将近30米左右的高度,倾覆下来之后大货车的车厢彻底变形,驾驶室完全瘪塌,里面的方向盘和座椅也已经彻底变形。

据悉,侧翻的4辆大货车上共有8人,事故造成2人当场死亡,6名伤者已送医急救。昨日上午,记者从哈尔滨市红十字医院获悉,该院收治的一名伤者已经死亡,其他伤者在市第一医院接受救治。

【目击者讲述】

根本不敢相信,做梦一样

出租车司机杨师傅目击了大桥坍塌的一幕。24日5点多,当杨师傅载着乘客行驶到哈尔滨市群力新区王家甸,大约距大桥坍塌十多米的桥下时,他突然听到一声巨响。

杨师傅被这一声突如其来的巨响吓坏了,“也就是几秒钟的时间,眼看着往江北方向的引桥就掉下来了,桥上3辆大货车1辆小货车也跟着掉下来,整个过程就像是电影里的慢镜头一样。”“惨不忍睹,大清早的,根本不敢相信,做梦一样。”杨师傅对记者说。

【安监总局】

大桥坍塌“肯定有问题”

24日上午,在国新办新闻发布会上,国家安监总局发言人黄毅表示,哈尔滨阳明滩大桥发生断裂“肯定有问题”。

黄毅表示,哈尔滨大桥坍塌事故调查处理随即展开,按目前掌握的情况看属于较大事故,由市级政府组织调查处理,省政府进行挂牌督办,安全监管总局也将关注事故调查处理,“我们将关注事故调查处理情况,对有关问题进行督促指导。”黄毅说。

黄毅说:“刚投入一年多,肯定有问题,但什么问题,需要在事故调查后加以确认。一旦有了结论,当地事故调查组及时向社会披露。”

【最新进展】

哈尔滨已经组成事故调查组

24日上午,哈尔滨市委召开新闻发布会,通报了这次事件的最新进展。

通报称,有4辆满载石料和饲料的重型货车同时行驶在匝桥外侧时,造成连续钢混叠合梁侧滑,4辆重载货车侧翻,当场造成2人死亡,6人受伤,其中1名伤者送医院后经抢救无效死亡。

目前,当地已经组成事故调查组,对出事车辆的单位、货主、荷载等进行调查。同时,由市委建委组织等各方面专家对桥梁设计、施工等相关情况进行调查,交管部门正在组织恢复周边交通。

链接

工期18个月,通车不到一年

据媒体报道,阳明滩大桥2011年11月竣工通车,整个建设工期为18个月。

据了解,阳明滩大桥是目前中国长江以北地区桥梁长度最长的超大型跨江桥,于2011年11月6日通车。

它北起松北区三环路,与世贸大道交叉口,南下跨越松花江航道与三环高架路衔接,全长15.42公里,桥宽41.5米,双向8车道,设计时速80公里,最大可满足高峰期每小时9800辆机动车通行。

媒体曾报道无需担心大桥质量

据黑龙江当地媒体《生活报》2011年11月7日报道,当日,由哈尔滨市建委组织建设的全长15.42公里(含8.29公里阳明滩疏解工程,桥梁本身长7.13公里)的阳明滩大桥竣工通车,成为哈尔滨的新地标。

阳明滩大桥为何建设得如此长?哈市建委西部路网工程建设指挥部技术人员表示,这是因为在北面有个松北的防洪大堤,南岸有个群力的防洪大堤,堤外是滩涂地和松花江,必须高架过去,跨过两个大堤,全线是高架形式,因此,阳明滩大桥全长达7.13公里。

报道指出,阳明滩大桥经过科学计算、论证和实验,桥梁防洪能力达300年一遇,满足三级航道通航要求,市民无需担心阳明滩大桥的质量。

综合新华社、央视、《法制晚报》

团购价镶牙 活动日期 8月25-9月25

- 1精镶西德烤瓷牙原价400元/颗 现价150元/颗
- 2精镶钛合金烤瓷牙原价500元/颗 现价200元/颗
- 3精镶生物合金烤瓷牙原价800元/颗 现价400元/颗
- 4精镶进口固定牙原价200元/颗 现价80元/颗
- 5精镶老年人全口树脂牙原价1000元/口 现价400元/口
- 6精镶进口活动树脂牙原价120元/颗 现价50元/颗
- 7冷光美白牙齿原价1600元/口 现价600元/口

报名热线:13526425026



割接公告

尊敬的客户:

为了给广大客户提供更优质的网络服务,郑州移动将在2012年8月29日00:00~06:00进行网络调整,届时将会影响到郑州地区部分客户的通话、短信及业务办理。

由此给您带来的不便,敬请谅解!

详情敬请咨询客户服务热线:10086
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司