



距除夕还有  
**4**天

# 金蛇狂舞迎新春

郑州晚报  
A03


2013年2月5日 星期二 第2587号 零售每份0.5元 邮发代号36-10 定价每月15元 全年150元

## 连霍高速义昌大桥坍塌·动态

困难，挡不住回家路

权威发布

大型车及货运车辆可这样绕行



三门峡《西部晨风》报提供

## 连霍高速义昌大桥北幅恢复双向通行

仅限7座以下小车通行  
南半幅实现临时通车大约还要15天



昨日，记者从省交通厅获悉，连霍高速的这起事故对道路交通的影响正在减小，目前河南区域路网运行正在逐步恢复当中。通过路政、交警、养护等部门人员加班加点、昼夜奋战近4天的不懈努力，连霍义昌大桥北幅于2月4日15时44分实施小型客车单幅双向通行，高速发展公司路政部门联合高速交警在单幅双向路段、各分流点24小时值守，全力确保道路畅通。

需要提醒的是，仅限7座以下小车通行，大型车及货运车辆仍需绕行。

记者 李雷

昨日18时30分，人民日报官方微博：人民日报记者王汉超从河南省交通厅得到消息：供南半幅临时架设的金属材料已运达现场，据计算，南半幅实现临时通车大约还要15天。



事故现场的林子里出现的红色液体(2月1日摄)。

新华社发

### 义昌大桥坍塌事故现场附近曾呈现红色的小河 目前已基本恢复原样 监测称没有出现污染

受连霍高速义昌大桥坍塌事故影响，现场附近位于河南省渑池县一条小河曾呈现红色，目前已基本恢复原样。河南省环保部门通过几次取样监测，附近河流、地下水未出现污染。

渑池县环境监测站介绍，1日晚上7时，他们开始对河水进行第一次取样监测，此后按每天4次的频率进行，临近村庄的井水每天1次。结合现场有爆炸物污染的可能性，环保部门在国家对地表水监测的铜、铅、锌等24项因子外，又增加了硝酸盐氮的监测，由河南省环境监测中心站和渑池县环境监测站共同承担。

渑池县环境监测站工作人员鲁亚云介绍，根据监测结果，河水除了COD一值略微偏高以外，其他都符合国家三类水标准，没有出现污染情况。而COD超标的原因，可能是事故运输车辆装载有大量白酒，经消防用水冲洗造成短期内有机物含量升高。

至于河水呈现红色的原因，监测报告单显示，怀疑有大分子的染料物质进入水体。环保部门解释，例如货车可能携带染料或食品染料之类的物品，进入水体以后造成视觉上的颜色感觉。

记者3日中午在事故现场看到，河水红色已经消失。

鲁亚云称，对事故现场附近义昌村地下水监测没有发现污染，未来一周将持续对井水进行跟踪监测，以确保周围群众的饮水安全。

据新华社电

### 10名遇难者名单公布

山东2名，河南3名，江苏5名  
其中男性8名，女性2名

#### 对遇难者按同一标准赔偿

据现场指挥部提供的消息：连霍高速义昌大桥坍塌事故10名死亡者身份已确定。抢险救援指挥部已通知死者家属前来认领，鉴于目前事故调查和责任认定尚在进行，事发地政府已决定按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》对赔偿金统一按照城镇居民赔偿标准先行垫付。目前善后处理工作进展顺利。

#### 10名遇难者名单公布

昨日，连霍高速义昌大桥坍塌事故10名遇难者名单公布。其中男性

8名，女性2名。

这份名单来源于三门峡市公安局。10名遇难者中，来自山东的2名，河南3名，江苏5名。

#### 部分遇难人员遗体已火化

来自三门峡市委宣传部宣传科的最新消息：据现场指挥部提供的消息，截至2月4日17时，张春福、冯俊科、侯艳新、黄金义等4名遇难人员家属已接受事故处理工作组处理意见并领取了垫付赔偿款，4名遇难人员遗体已火化。其中张春福、冯俊科、侯艳新的家属已离开三门峡返乡。

记者 冉小平 周雨



### 遇难者名单 烛光，为他们点燃

- 侯艳新，男，24岁，安阳人
- 冯俊科，男，45岁，平顶山郟县人
- 黄金义，男，30岁，信阳潢川人
- 张春福，男，36岁，山东高密人
- 孙玉文，男，47岁，山东章丘人
- 董振功，男，36岁，江苏邳州人
- 王高众，男，51岁，江苏南通人
- 陈进云，女，47岁，江苏南通人
- 王录洲，男，44岁，江苏东台人
- 申裕兰，女，45岁，江苏东台人