



死神来了

小区里,突然出现一个直径6米的大地洞
街道边,一幢6层的大楼砸了下来

A

深圳福田

一小区突发地陷 一名小区保安不幸坠亡

深圳市福田区一小区26日下午发生地陷,一名小区保安不幸坠亡。目前,对该地陷坑洞正在进行填埋作业。

记者在事发现场了解到,凹陷的“地洞”直径约6米、深约4层楼,目前已经拉起警戒线,不少工人正在往坑里填埋沙袋。

据事发小区深圳景洲大厦业主大会执行秘书邹家健讲述,不幸身亡的保安为深圳市之平物业发展有限公司保安员,地陷发生后,保安去附近为居民设置警戒线,地陷坑进一步扩大致使保安坠落,最终抢救无效不幸身亡。

目前,塌陷造成小区近400户居民停水。记者看到不少居民提着水桶从小区附近装消防用水回家,正常生活尚未完全恢复。

据新华社电

B



四川成都

一幢在拆大楼突然倒塌

昨日18时许,成都青龙巷一拆迁楼房倒向街道,所幸无人伤亡。

据悉,楼房高六层,倒下的废墟几乎占满了整个街道,但没有影响到对面建筑。现场有多辆消防车和救护车施救。

事发地距离成都市第三人民医院较近大概有500米,记者在现场看到倒塌的楼房对面就是一家幼儿园。

据居民反映,事发点为华协影城,因为正在拆迁,平时没有人。据施工方安全主管林磊说,现场施工人员都撤离了,所以里面绝对没有人。

因担心发生第二次垮塌,现场工作人员将围观人群请出现场,周围小区也关门,限制人员出入,以免发生危险。此后,救援人员用生命探测仪进行了探测。21时20分,消防队员全部撤离。

据现场目击者称,或与爆破时垮塌方向误差有关。

本报综合

