

# “非常”初体验

## 试驾三款细分市场重磅新车

随着汽车市场竞争的加剧,各汽车品牌为了彰显自己的汽车性能,都推出了各种高难度的试驾体验。近期凯迪拉克ATS、东风雪铁龙全新爱丽舍、广汽丰田致炫等纷纷就旗下的各类车型开展了试驾活动。专业人士认为,这些活动让消费者亲身体验产品特有的品质或特点,对消费者购车有很大的帮助。郑州晚报记者 谢宽

### 豪车:凯迪拉克ATS入门及豪车新生力量



ATS,凯迪拉克全新打造的风尚运动豪华轿车,它的出现注定让这个级别中的老牌选手感到不寒而栗。这个来自美国的“车中型男”精准地切入要害,通过“风尚”、“迅猛”、“敏捷”和“过瘾”这几个最关键的特点来挑战它的对手,在风起云涌的入门级豪华车细分市场中,凯迪拉克ATS渴望以时尚气息与完美的操控表现,打动新一代的优质青年,成为市场中的一股新生力量。

驾驶ATS行驶在上海近郊的高速公路上,拥有“沃德十佳”称号的2.0升直喷涡轮增压发动机经过完美调校从而获得业内最强动力输出。272马

力与353牛·米扭矩在任何情况下都能让你感受到动力汹涌澎湃的状态。全力加速时,只需6.2秒就能完成0-100公里每小时的加速,而如果你一直踩下油门,仪表上的速度指针会毫不停歇地直指240公里/小时。

同样能称得上完全超越同级的还有全系标配的Brembo高性能刹车系统。这个通常只会服务于赛车的品牌,依靠铝镁合金卡钳配合四活塞的对称布局最大程度满足了线性而强大的制动力需要。同时它的重量更轻,散热效果更出色,在长时间的激烈驾驶中也完全感觉不到衰减的迹象。



### 经济型车:全新爱丽舍追逐时尚

全新爱丽舍有着脱胎换骨的外形设计,大气、稳重的同时更多的是透着年轻和时尚。在车身尺寸方面,长宽高分别4427\1748\1468mm相比老款整整大了一圈。而轴距增加了112mm达到了2652mm。

全新爱丽舍搭载了一台重新调校的1.6L CVVT发动机,此款发动机被运用在东风雪铁龙和东风标志的多款车型中,最大功率为86千瓦,在4000转可爆发150牛米的峰值扭矩。与老款1.6L发动机相比最大功率提升了8千瓦。与之搭配的是5速手动变速箱以及4速手自一体变速箱。该套动力的优

势在于质量稳定及后期保养相对低廉。

EPS电子助力转向的加入让全新爱丽舍的转向无论在低速还是高速,都游刃有余。低速掉头时,轻盈的方向盘不用让您“大费周折”,而随着速度的上升,方向盘也会随之变沉,这样的好处能使车辆在低速下轻松操控,在高速时车辆更加稳定。

它的刹车踏板属于那种稳重有力类型,无论高速、低速时踩下去,都会给驾驶者足够的自信心,没有日系车那种偏软的刹车回馈。雪铁龙独特的底盘调教技术在全新爱丽舍上得到全面体现,扎实、稳定。

### 两厢车:致炫跨级而来

历经大半年预热,这款丰田首款“专为中国市场量身打造”的A0+级(介于A0级与A级车之间)“跨级时尚大两厢”,终于不再犹抱琵琶半遮面,以空前的透明度,展露出它的底蕴和素质,证实它的超强性价比和性价比。

在年轻消费者注重的车型外观方面,致炫一改丰田原有的中庸之道,显现出大胆而炫酷的设计风格:霸气十足的“大嘴”前脸、凌厉的鹰眼大灯、俊朗的车身腰线、前卫的悬浮式车顶,使车型形象拥有极高的辨识度。安全方面,其被动安全性完全可以满足我国C-NCAP五星标准要求;尤其是行人保护能力达到了欧洲E-NCAP五星水准。致炫的GOA车身100%采用高

强度钢板。通过在车身框架主要受力部位大幅提高超高强度钢板和加强筋的使用量,致炫的车身刚度领先于同级车,乘员保护能力和操控性能进一步得到提高。致炫全系车型配备了ABS、EBD(智能制动力分配系统)、BA(制动辅助系统)等主动安全系统。主动安全配置从上一代的曲高和寡回归到主流水平,足以应付日常安全行车需求。

动力方面,致炫采用了丰田全新“NR发动机+i-Super变速器”动力系统。得益于NR发动机“三高、四轻、五低”优势,以及与“i-Super变速器”的完美匹配,该动力系统能为用户带来“超强动力、超低油耗、超级平顺、非凡可靠”等驾乘享受。

## 12月22日东风风神迎新特价日

首付13800元起,再送13800元,0利息0手续费

三献献瑞 六福临门

东风风神 东风乘用车

现金优惠 新车礼包 千元工时券 0利息0手续费 新年大礼包 服务感恩活动

数据来源: 2013 J.D. Power IQS

## 爱车冻冻不得了 特殊护理少不了

汽车和人一样,到了冬季就需要穿衣增暖,需要特殊护理。如果,稍不注意就可能被冻得生一场“大病”。所以,专家建议车主,一定要懂得如何保养自己的爱车,这样才能避免爱车被冻着。 郑州晚报记者 谢宽



**更换防冻液:**因为,北方冬季的温度通常都在零度以下,如果发动机内的冷却水是普通水,则容易结冰,导致汽车启动困难,严重时会造成发动机的损坏。因此,冬季车主一定要做好冷却系统的防护。

**维护蓄电池:**蓄电池,可以说是导致汽车冬季无法启动的一个重要原因。因为,蓄电池的容量会受温度影响,在低温环境下蓄电池的容量要比常温时容量低很多。虽然现在的电瓶都是免维护,不用再去补充电瓶的电解液,调节电解液的比重。但是在寒冷季节来临之前,也应清洁电瓶的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。

**喷水系统保护:**冬季雨雪天驾车出行,雨刮是一定不可缺少的。缺少雨刷,就如同于缺少人的眼睛。所以,冬天除了发动机的冷却水要更换防冻液以外,雨刮器水壶也是需要加注防冻玻璃水。除此之外,车主还要注意雨刮器的防冻,如果早上出门发现雨刮器被雨雪粘在挡风玻

璃上,切记不要盲目开启雨刮器,以免烧坏电机。同时也不要直接用热水冲洗,以免造成车窗因温度变化而炸裂。

**注意更换机油:**我们都知道机油正常的流动是保证发动机正常的工作重要介质。不过这些功能的实现主要是与发动机机油的黏度、流动性有关。而机油的黏度又会随着温度的变化而变化。所以,冬季最好选择对应的机油,以免造成汽车启动困难等问题。

**胎压不要有意调低:**有些人往往认为,冬天车轮的胎压应该低一些,以加大轮胎和地面的接触面积,认为这样摩擦力就会增大,比较安全。其实,这种想法已经不适合现在的情况了。以前的汽车轮胎胎压普遍较高,到了冬季降低胎压是正确的,但现在的车辆由于舒适性的需要,正常的胎压已经比较低了,如果再降压,轮胎就很容易受损伤。所以冬季车辆的轮胎保持标准胎压就行。具体以每辆车标注的胎压为准,一般前胎为2.2~2.3bar,后胎2.4~2.5bar。



惊喜一:  
预约礼,  
进店礼,  
订车礼,  
重重大礼等你来拿!

惊喜二:  
现场抽取导航  
等土豪精品,百  
分百中奖!

惊喜三:  
0元起拍真皮座椅,  
底盘装甲,  
行车记录仪等超值礼品!

终极尖叫惊喜,三款厂家特供特价车,现场等你来揭幕。



亿泉邀您过冬至,吃饺子,  
12月22日--这个周日不见不散!



河南亿泉风神4S店  
市区离您最近的品牌专营店

地址:郑州市丰产路与中州大道交叉口向南100米路西  
销售热线:0371-87000558



郑州威佳雪弗兰旗舰店  
销售热线:0371-55021888  
服务热线:0371-55186999

地址:高新区西四环与莲花街交叉口东200米路北