

惠济、高新两家混凝土公司 环保不达标被红牌警告

立即停产整改,验收合格才能开工

12月18日,郑州市污染防治督导组通报当天督导检查的情况,根据《郑州市2017年大气污染防治攻坚冲刺8天行动方案》和《郑州市污染防治督导组关于大气污染防治攻坚冲刺30天期间各级督导组交办问题从严从重从快处理的通知》(郑环督[2017]40号)等要求,惠济和高新辖区内两家混凝土公司因为存在环境污染问题被红牌警告,郑州市环保局依法对两家企业进行行政处罚,由两区负责督促整改到位。

郑报融媒记者 谷长乐



通报 看看这两家混凝土公司都是谁?

郑州市污染防治督导组对于12月18日督导的问题进行通报,两家混凝土公司被曝光。

惠济区郑州鑫港混凝土有限公司

该公司位于惠济区江山路与新苑路交叉口南路西,存在4大问题:

- 1.该企业为清改类企业,现场无法提供环评验收报告;2.1号拌合楼生产期间除尘器正常开启,除尘器接口处有破损,粉尘直排外环境;2号拌合楼生产期间除尘器故障无法正常使用,粉尘直排现象特别严重;3.出入口冲洗设施未正常使用;4.超环评报告批复私自增设一条生产线。

高新区郑州久鼎混凝土有限公司

该公司位于高新区电厂路和电厂南路交叉口东约250米,存在7大问题:

- 1.超环评批复私自增设一条生产线;2.搅拌机上部除尘器未正常使用,粉尘直排;3.物料装卸过程料仓内喷淋抑尘设备未正常开启;4.搅拌站内私设大型加油设备,无法提供相应手续;5.场区危废随意堆放,未设置危废车间;6.出入口冲洗设施未正常使用;7.场区道路积尘较厚,清扫降尘不及时,道路扬尘污染严重。

处罚

被红牌警告 立即停产整改

以上两个混凝土搅拌站属于经批准可以生产类,现对两个企业进行红牌警告处理,均被作出相关处罚,惠济、高新两区负责督促整改到位。如再次发现严重违规生产行为,将作退出经批准生产的名单处理。

两个搅拌站立即进行停产整改,整改完成经督导组组织相关部门联合验收合格后,方可进行生产。



“讲文明·树新风”公益广告

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达



赛龙舟

圆梦人 争上游