



电话:城市管理服务热线12319 郑州报业集团新闻热线96678
邮箱:zbrm123@163.com

“绿色郑州”官方微信 郑州日报、郑州晚报、中原网官方微信微博

全市召开大整改工作促进会

中原区、新郑郭店镇和市城建局因扬尘问题突出被通报批评



本报讯(郑报全媒体记者 谷长乐)昨日上午,市控尘办召开全市扬尘污染问题大整改工作促进会议,安排部署扬尘污染大排查整改工作和麦收期间扬尘污染治理工作,贯彻落实市委市政府和市环境攻坚第十五次调度会精神,讲评扬尘污染大排查工作,分析工作形势,安排部署下步工作。

一周约谈6次共55个项目

针对5月份以来全市扬尘污染面临的严峻形势,5月20日~26日,市控尘办组织8个督查组对16个县市区扬尘污染源进行排查(市区主要是三环之外),共出动1200人次,出动车辆250台次,共巡查各类扬尘污染源2239个,发现扬尘污染问题共1064个,下发各类文书共计1299份,整改通知书847份,督办通知书430份,责令停工整改45个项目,拟财政扣款1430

万元,拟行政处罚191个项目,公开约谈6次共55个项目。

1064个问题要逐项整改

会上,首先观看了市控尘办督查组 and 无人机航拍对四环线排查发现问题的视频和图片资料,对大排查发现的扬尘污染问题比较突出的中原区、新郑市郭店镇和市城建局进行了通报批评。

随后各县市区控尘办及市直各成员单位汇报了大排查工

作开展以来交办问题整改落实情况。

市控尘办负责人要求相关单位对前期交办的1064个问题逐项进行整改,落实好处罚、约谈、扣款等措施;加大督查力度,特别是夜间督查,坚决控制夜间污染升高现象;继续抓问题排查,重点做好三环内问题排查,实现排查全覆盖。安排部署了麦收期间扬尘污染防治工作、规范建筑垃圾消纳场排查等工作。

扬尘治理“8个100%”航空港区这家工地都没做到

本报讯(郑报全媒体记者 张玉东 实习生 许子初 文/图)昨日,记者跟随市环境攻坚办联合执法督查组对航空港区部分工地进行督察,共检查工地9处,其中TCL华中电子商务配送中心项目一期工地大面积黄土裸露、多处露天搅拌、扬尘严重,工业六路道路工程“8个100%”无一做到。

针对发现的问题,执法人员要求立即整改,航空港区攻坚办依法依规处理到位。



航空港区工业六路道路工程工地

TCL华中电子商务配送中心一期黄土裸露、露天搅拌、扬尘严重

执法人员来到银港大道与树杞路交叉口的TCL华中电子商务配送中心项目一期工程,顺着一条被硬化过的干净道路往里走,道路旁的建筑物料被覆盖得严严实实。但大约走了20米后,发现了另一番景象:硬化道路的尽头,

是一条用防尘网覆盖的泥泞道路,有着深深的车辙,有的地方还积满了水;场区道路上积满了尘土,搅拌车停下的瞬间,尘土飞扬,让人睁不开眼睛;现场多处露天搅拌水泥;大面积黄土裸露,场区内停放着两辆超出年限的工程车辆。

工业六路道路工程扬尘治理“8个100%”无一做到

执法人员在华夏大道和工业六路交叉口的工业六路道路工程看到,一条长达200米的道路上,稀松地覆盖着一些防尘网,大面积的黄土暴露在视线内,工地没有设置大门标识、“三员”牌及扬尘责任牌,连基础的围挡也没有。在看到执法人员进入工地之后,仅有的一台洒水车开始运行起来。

按照扬尘治理“8个100%”要求,该工地存在:现场未封闭管理,无任何围挡;湿法作业缺少喷淋等设施;整个工地几乎不存在

硬化道路;产生的建筑垃圾几乎无覆盖;物料没做到密闭运输;进出口无车辆冲洗设备;无扬尘在线检测仪;无施工现场监控。

此外,执法人员在和昌盛域邦28号地块、正商启航国际广场、郑许市域铁路(郑州段)土建10标、郑州中医骨伤病医院(港区医院)II标、望湖郡3号住宅项目等工地发现,存在场区道路轻微积尘、露天搅拌沙土、部分黄土裸露等问题,并现场口头交办,要求限期整改。

围挡破损、喷淋故障、积尘严重……四环快速化项目连续两天被约谈

本报讯(郑报全媒体记者 谷长乐 文/图)5月27日下午,市控尘办召开约谈会,对近期大排查发现的问题比较典型的项目进行约谈突出,分别是四环线及大河路快速化工程五标、四环线及大河路快速化工程一东四环段、新郑市孟庄镇龙港大道项目和新郑市孟庄镇双唐新型社区水榭华城工程共4个项目。据悉,这也是四环线及大河路快速化工程项目连续两天被市控尘办约谈。



惠济区四环线工地

新郑孟庄双唐新型社区项目有9项扬尘污染问题

新郑市孟庄镇双唐新型社区项目水榭华城19#~35#楼及5#地下车库工程,四周喷淋缺失300米以上,无法使用;土石方未湿法作业;场内道路200米以上积尘严重,厚度达5毫米以上;黄土裸露超300平方米未覆盖;西门出入口无冲洗设施;未经开复工验收擅自施工等9项扬尘污染问题。

新郑市孟庄镇龙港大道(在建),道路500米以上积尘严重,厚度达10毫米以上;车辆驶过尘土飞扬。

针对存在问题,四环线及

大河路快速化工程等项目现场表态,承诺积极整改。被约谈方各相关负责人分别发言,承诺对存在问题快速整改,杜绝此类问题再次发生,并现场签署了履约承诺书。属地办事处、行业监管部门表态将加大监管力度,举一反三,督促企业落实扬尘治理主体责任。

下一步,市控尘办将对约谈指出的问题进行跟踪整改,督促各建设企业切实履行社会责任,杜绝类似问题再次发生。

惠济经开区四环线多项扬尘污染

位于惠济区四环线及大河路快速化工程五标,存在南侧围挡损坏100米,防溢座底缺失100米以上,无法使用。

位于经开区的郑州市四环线及大河路快速化工程东四环段,存在喷淋3000米以上无法使用;场内道路积尘严重1000平方米,厚度达10毫米以上;西出入口无冲洗设施;扬尘在线监测系统损坏无法正常使用等问题。