



六项措施优化火车站周边交通

效果如何,有图为证



优化设置护栏、隔离桩。记者 王秀清 图

近期,郑州交警对火车站周边交通组织进行了优化,完善交通标志、标线、信号灯等设施,对部分路口路段进行重新渠化,确保火车站地区良好通行秩序。
记者 刘凌智

措施一 火车站东广场及银基周边中央隔离护栏更换为1.5米

更换火车站东广场及银基商贸城周边中央隔离护栏为1.5米高护栏,并采取钻孔固定的方式确保护栏的稳定性。



路口施划“礼让行人”标识。记者 刘凌智 图

措施二 路口及路段人行横线前施划“礼让行人”标识

在停车线前方按照行驶方向施划导向箭头和文字提示内容,具体完善路口及路段:解放路二马路(铭功路)口,二马路正兴街(南、北)两侧,二马路火车站分局门前新增人行横道,福寿街兴隆街口;大同路福寿街口,一马路操场街口、一马路西三马路路口、一马路陇海路口、钱塘路陇海路口、钱塘路西三马路路口、敦睦路操场街口、敦睦路大同路口。

措施三 陇海路(一马路至钱塘路)增加东向西社会车辆通道

结合辖区交警三大队意见,在现有陇海路(一马路至钱塘路)段北侧BRT专用道处通过移动中央隔离护栏的方式,新开辟一排社会车辆通道,同步取消现有社会车辆禁行标志,增加调整陇海路与钱塘路东向西车道指示标志、标线和信号灯配时,允许社会车辆沿陇海路向西通行。

措施四 完善敦睦路、钱塘路护栏及标识防止随意横穿道路

结合中央隔离护栏重新优化敦睦路、钱塘路路段交通组织。由于敦睦路、钱塘路附近商户较多,车辆随意停放及路口截头猛拐现象较为严重,结合辖区交警三大队意见建议,在敦睦路、钱塘路南向北单行路段按照左转、直行分离的原则设置中央隔离护栏,在路口进出口方向喷涂明确的导向箭头和路口文字标识,并按照车道通行方向设置相关指示标志。一方面能够规范路口通行秩序,另一方面也能够防止行人、非机动车随意横穿道路。

措施五 福寿街(兴隆街至正兴街)南向北车道增至3排

目前,福寿街(兴隆街至正兴街)段南向北车道为2排车道,不能满足通行需求。经过现场实地勘察,在不影响北向南车辆通行的前提下,将中心隔离护栏向西侧整体偏移一排车道,将福寿街(兴隆街至正兴街)段南向北车道重新组织为3排车道。

措施六 优化二马路兴隆街口、操场街敦睦路口人行横道

这两个路口行人过街量大,路口现有行人横道存在设计不合理、不能满足通行需求的情况。结合路口情况和行人过街需求重新优化路口人行横道布局,既满足行人过街需求,又确保机动车合理通行。