围挡不达标、垃圾不覆盖、没有专人洒水除尘

这19个工地让我们"吃"土

治理不力,7个区级政府(管委会)被财政扣款190万元

郑州市扬尘办昨日通报《建筑工地扬尘污染综合整治扣款明细表》,发现19个工地扬尘治理不达标,对7个区级政府(管委会)实施财政扣款190万元。 郑州晚报记者 冉小平/文 周甬/图



西站路与桐柏路交叉口西北角待建工地内盖上了防尘网,但围挡醒目位置未见环保标识牌。

【数据】

今年以来已累计财政扣款880万元

市扬尘办通报,上月全天24小时不间断对市内建筑工地进行督导巡查,巡检工地共593处,下发督办函62份、整改通知书507份,查处各类扬尘违法问题2481条,已解决2264条。

本月按照《郑州市人民政府关于印发郑州市建筑工地扬尘污染综合整治工作方案的通知》[郑政(2012)6号],对扬尘整治不力的7个区政府(管委

会)实施财政扣款共计190万元。

这19个工地责任单位分属7个 区政府(管委会)。其中,中原区2 处、高新区3处、经开区3处、郑东新 区4处、惠济区5处、管城区和二七 区各1处。

另据统计,今年以来,市扬尘办对扬 尘污染整治不力的区政府(管委会)实施 财政扣款金额880万元。

该工地未在醒目位置设有环保标识牌。 工地西侧卖纺织品的门店老板称,他

家就在南侧居住,工地是去年拆迁的,当

时也盖有防尘网,建有围挡,但现场建筑

垃圾未拉走。今年工人拉垃圾作业前未及时覆盖防尘网,那几天风特别大,导致

屋里满是灰。之后扬尘办的工作人员现

场督察,有建筑垃圾的地方确实都盖上

了防尘网,一天少吃好些土。

【调查】

西站路桐柏路西北角待建工地 **内部已覆盖但未见**标识牌

通报称,西站路与桐柏路西北角的 待建工地因存在现场围挡设置不达标、 未在明显位置设置环保牌,部分建筑垃 圾未覆盖等问题,前日对中原区政府实 施财政扣款10万元。该处归西站路街 道办管。

郑州晚报记者昨日再次突击采访,发 现这里原是一处拆迁工地,拆迁建筑已经 用防尘网覆盖,外围也搭设有绿色挡板,但

西站路董寨大街交叉口南侧 **仍有部分区域未覆盖防尘网**

通报称,西站路与董寨大街交叉口 南边的待建工地,现场未设置封闭围挡, 现场大量黄土裸露未覆盖,现场未指定 专人降水除尘。归西站路街道办管。

郑州晚报记者在现场发现,正南侧是金水路西延高压输电线路架空入地改造工程(‖标段),该处占地约300平方米,内部已硬化,外贴有环保标识牌。

该改造工程东、西、南侧均为待建工 地,四周已有围挡围住。改造工程南侧 部分区域仍是黄土裸露,未铺设防尘网。

本公司大型优质房地产项目(190万)平方,诚寻有实力的开发商、建筑商及有一定实力的单位和个人合作。电话:18300691076

男人自信的神秘武器

国家特效新药回春如意三参四草双效胶囊,被专家和患者誉为男性专用纯中药国药,采用 OTC 纯定名贵中药经现代医学顶级生产工艺,高科技萃取技术凝练出超级调补分子团,使海绵体细胞分裂发育只需一个程,无任何毒副作用,标本兼治,补肾 益精填髓、对阳痿早泄,尿急尿频,尿痛、前列腺炎、前列腺增生、阴囊潮湿、失眠多梦、腰膝酸软等男性性功能障碍完全治愈。并延缓衰老、令男性精力充沛、实现二次发育全面康复,让伴侣对你爱意绵绵,使自己有无穷的力量和信心。

7月3日~10日将厂价销售并举办买一送— 目前已在东大街大药房(市一院东 60 米路北) 黄河路怀仁堂大药房,省市医保,免费送货 ▼ 3 6 ① 3 8 3 7 3 7 4

换个活法, 你的人生一样精彩!

受意大利 "CIAO CINA" (你好,中国)协会的委托,新盟国际广告传媒有限公司拟在国内招收40名高中毕业的学员,赴意大利参加为期一年的职业技术培训暨大学预科培训。即日起开始报名,7月30日截止。详情请电话咨询。

联系电话: 010-8059405 联系人: 辛瑞泉 13801091385

	财政扣款工地名单				
序号	工地类型	工程名称	工地地址	存在问题	
1	待建工地	西站路与 桐柏路待建工地	西站路与桐柏路西北角	1.现场围挡设置不达标。2. 未在明显位置设置环保牌。3.部 分建筑垃圾未覆盖。	
2	待建工地	西站路与董寨大街	西站路与董 寨大街交叉 口南边	1.现场没设置封闭围挡。2. 现场大量黄土裸露未覆盖。3.现 场未指定专人降水除尘。	
3	市政道路	杜英街市政道路	白松路与科 学大道交叉 口西南角	1.无扬尘标识牌。2.围挡不符合相关标准。3.现场无湿法作业。4.现场大面积黄土裸露。	
4	拆迁工地	南流村拆迁工地	瑞达路与宏 兴街东北角	1.现场围挡设置不达标。2. 现场建筑垃圾未清运且未覆 盖。3.未在明显位置设置环保 牌。4.未指定专人降水除尘。	
5	在建工地	恒天重工倒 班宿舍楼在 建工地	红松路与梧 桐街	1.无环境标识牌。2.现场大面积黄土裸露。3.现场搅拌混凝土。4.安全网破损。5.缺少垃圾废料池。6.无扬尘标识牌。	
6	市政道路	经南三路与 十五大街市 政道路	经南三路与 十五大街向 西200米路南	1.现场未按要求设置封闭围挡。2.大量黄土裸露未覆盖。3. 部分区域未硬化。4.未指定专人酒水降尘。5.出入口未设置冲洗设施。6.无门头,未在明显位置设置环保牌。	
7	在建工地	超亚医药器 械新厂区在 建工地	经南三路与 十五大街向 西300米路北	1.施工存在现场搅拌。2.部分黄土裸霉未覆盖。3.未指定专人酒水降尘。4.现场未按要求设垃圾废料池。5.出入口未设车辆冲洗设施。6.未按要求设围挡。7.未在明显位置设环保牌。	
8	待建工地	十五大街与 经南三路待 建工地	十五大街与 经南三路南 300米路西	1.现场部分黄土裸露未覆盖。2.未指定专人洒水降尘。3. 出入口未设置车辆冲洗设备。	
9	在建工地	阜外医院项 目在建工地	岗李村北侧	1.现场出入口无车辆冲洗装 置。2.大量黄土裸露未覆盖。	
10	在建工地	郑州工业贸 易学校新校 区二标项目 在建工地	郑开大道与 通商路向北 一公里	1.现场出入口无车辆冲洗装置。2.现场大量黄土裸露未覆盖。3.现场道路未硬化。	
11	待建工地	郑 东 新 区 待建工地	郑开大道与 通商路向北 一公里	1.现场无专人保洁降尘。2. 现场大量黄土裸露未覆盖。	
12	待建空地	郑 信 路 待 建空地	岗李村西侧 大土堆	1.现场黄土裸露未覆盖。2. 现场围挡设置不达标。	
13	在建工地	迎宾路与 花园路在 建工地	迎宾路与花 园路西南角	1.现场无门头,无环保牌。2. 出入口无车辆冲洗装置。3.部分 黄土裸露未覆盖。4.现场材料堆 放混乱。5.无专人负责保洁降尘。	
14	待建工地	开元路与 香山路待 建工地	开元路与香 山路西南角	1.现场围挡设置不达标。2. 明显位置未见环保牌。3.部分黄 土裸露未覆盖。	
15	在建工地	金洼村城中村改造 在建工地	金达路与杨柳街交叉口	1.现场围挡设置不达标。2. 现场无门头,无环保牌。3.大量黄 土裸露未覆盖。4.施工存在现场 搅拌。5.未指定专人保洁降尘。	
16	拆迁工地	北四环与 中州大道 拆迁工地	北四环与中州 大道东1公里 居之宝家具批 发城院内	1.现场围挡不达标,无环保牌。2.部分建筑垃圾未及时清运且未覆盖。3.未指定专人保洁降尘。	
17	拆迁工地	河南蓝天环 保建筑材料筛选厂 拆迁工地	北四环与中 州大道向北	1.现场围挡不达标。2.大量建筑垃圾未及时清运且未覆盖。3.未指定专人保洁降尘。	
18	在建工地	郑州市财税 学校扩建办 公综合楼在 建工地	郑州市财税 学校扩建办 公综合楼	1.部分道路未硬化。2.车辆 冲洗设备不规范。	
19	拆迁工地	盆刘村拆迁工地	盆刘村拆迁 工地	1.现场大面积建筑垃圾未覆盖。2.现场无围挡,无环境标识牌。3.道路扬尘问题严重。	